



INFORME DE I.N.D

Nº 11.182

HOJA 1 de 1

PORTA DISCO RUPTURA

PROCEDIMIENTO: PO 01

X

CLIENTE: MAG SERVICIOS

FECHA

14

09

2021

PRÁCTICA DEL CLIENTE

EQUIPO: N/A

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE CLIENTE

MARCA: N/A

DIAMETRO

2"

CAPACIDAD

N/A

PARTE Nº:

1649

VIGENCIA

12 MESES

IDENT Nº

001.

Inspección a metal limpio:

Arenado

Limpieza Mecánica

X

Condiciones de Inspección:

Desarmado

X

Armado

Inspección con liq. penetrante:

visibles

X

fluorescente

Condiciones de Entrega:

Desarmado

X

Armado

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV
YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022
EQUIPO UT	060913/2	06300	8/9/2021	8/9/2022
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	8/3/2021	8/3/2022
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/3/2021	8/3/2022
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17	jul-22
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025

DETALLE DE INSPECCIÓN

	APTO	NO APTO
DETECCION DE FISURA	X	
ESTADO DE CUERPO	X	



Aprobación según procedimiento Nº PO 01 ASTM E709

SI

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

SE REALIZO END A CORDON DE SOLDADURA DE BRIDA PORTA DISCO DE RUPTURA EL MISMO NO PRESENTA INDICACIONES RELEVANTES QUEDANDO APROBADO

GM E.N.D. S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. NIIUS. PM. LP

PRECINTO Nº

N/A

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com