


	INFORME DE I.N.D		Nº 11.183 HOJA 1 de 1 W.O.																																														
	BRAZO RETENIDA																																																
PROCEDIMIENTO: PO 39	☒	CLIENTE: MACRICO S.R.L.	FECHA:	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>14</td> <td>09</td> <td>2021</td> </tr> </table>	14	09	2021																																										
14	09	2021																																															
PRÁCTICA DEL CLIENTE	☐	EQUIPO: M08	LUGAR DE INSPECCIÓN:	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>BASE CLIENTE</td> </tr> </table>	BASE CLIENTE																																												
BASE CLIENTE																																																	
MARCA: N/A	MODELO:	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>ESTRUCTURAL</td> <td>TUBULAR</td> </tr> <tr> <td></td> <td>X</td> </tr> </table>	ESTRUCTURAL	TUBULAR		X																																											
ESTRUCTURAL	TUBULAR																																																
	X																																																
Nº PARTE: 1758	IDENT Nº:	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>004.</td> </tr> </table>	004.	VIGENCIA:	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>6 MESES</td> </tr> </table>	6 MESES																																											
004.																																																	
6 MESES																																																	
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Inspección a metal limpio:</td> <td style="width: 20%;">Arenado</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">☒</td> <td style="width: 30%;">Limpieza Mecánica</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>Condiciones de Inspección:</td> <td>Desarmado</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td>Armado</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> <tr> <td>Inspección con partículas:</td> <td>Secas</td> <td style="text-align: center;">☐</td> <td>Humedas</td> <td style="text-align: center;">☒</td> </tr> <tr> <td>Condiciones de Entrega:</td> <td>Desarmado</td> <td style="text-align: center;">☒</td> <td>Armado</td> <td style="text-align: center;">☐</td> </tr> </table>					Inspección a metal limpio:	Arenado	☒	Limpieza Mecánica	☐	Condiciones de Inspección:	Desarmado	☒	Armado	☐	Inspección con partículas:	Secas	☐	Humedas	☒	Condiciones de Entrega:	Desarmado	☒	Armado	☐																									
Inspección a metal limpio:	Arenado	☒	Limpieza Mecánica	☐																																													
Condiciones de Inspección:	Desarmado	☒	Armado	☐																																													
Inspección con partículas:	Secas	☐	Humedas	☒																																													
Condiciones de Entrega:	Desarmado	☒	Armado	☐																																													
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>EQUIPO UTILIZADO</th> <th>Nº DE SERIE / LOTE</th> <th>Nº DE CERTIFICADO</th> <th>F. CALIBRACIÓN</th> <th>F. DE VENCIMIENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LÁMPARA UV</td> <td>9078</td> <td>END 224-10</td> <td>30/8/2010</td> <td>VER INT. UV</td> </tr> <tr> <td>YUGO</td> <td>0586</td> <td>5864</td> <td>8/9/2021</td> <td>8/9/2022</td> </tr> <tr> <td>BOBINA AC-DC</td> <td>17052908</td> <td>06299</td> <td>8/5/2020</td> <td>8/5/2025</td> </tr> <tr> <td>MEDIDOR DE CAMPO</td> <td>GM 064</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> </tr> <tr> <td>MED. INT. LUZ V</td> <td>070801317</td> <td>06301</td> <td>8/3/2021</td> <td>8/3/2022</td> </tr> <tr> <td>MEDIDOR INT. LUZ UV</td> <td>AC49723</td> <td>06302</td> <td>8/3/2021</td> <td>8/3/2022</td> </tr> <tr> <td>PARTICULAS S/H</td> <td>1701005785</td> <td>049552000190002</td> <td>jul-17</td> <td>jul-22</td> </tr> <tr> <td>MASA PATRON</td> <td>864</td> <td>06303</td> <td>8/5/2020</td> <td>8/5/2025</td> </tr> </tbody> </table>					EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV	YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022	BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025	MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	MED. INT. LUZ V	070801317	06301	8/3/2021	8/3/2022	MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/3/2021	8/3/2022	PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17	jul-22	MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO																																													
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV																																													
YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022																																													
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025																																													
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA																																													
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	8/3/2021	8/3/2022																																													
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/3/2021	8/3/2022																																													
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17	jul-22																																													
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025																																													
DETALLE DE INSPECCIÓN																																																	
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></th> <th>APTO</th> <th>NO APTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Detección de Fisuras</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Perno</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ojal</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuerpo Cilíndrico - Estructural</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Seguro de Perno</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						APTO	NO APTO	Detección de Fisuras	X		Perno	X		Ojal	X		Cuerpo Cilíndrico - Estructural	X		Seguro de Perno	X																												
	APTO	NO APTO																																															
Detección de Fisuras	X																																																
Perno	X																																																
Ojal	X																																																
Cuerpo Cilíndrico - Estructural	X																																																
Seguro de Perno	X																																																
																																																	
Aprobación según procedimiento Nº PO 39 API 8 A, B			SI																																														
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS																																																	
 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NIPUS PM. LP			PRECINTO Nº FECHA PUESTA EN VIGENCIA																																														
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.			FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN																																														
FIRMA - ACLARACIÓN																																																	