



INFORME DE I.N.D

Nº 11.185

HOJA 1 de 2

ELEVADOR HOMBRO RECTO

W.O.

PROCEDIMIENTO: PO 14

X

CLIENTE: MACRICO S.R.L.

FECHA

14

09

2021

PRÁCTICA DEL CLIENTE

EQUIPO: M08

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE CLIENTE

MARCA: VASCO BJ

MODELO: JN1 326 9/9

DIÁMETRO

3 1/2"

Nº PARTE: 1758

IDENT Nº: 2397.

VIGENCIA

6 MESES

Nº SERIE: 2397.

CAPACIDAD: 100 TON

BHCA

X

TUBING

Inspección a metal limpio:

Arenado

Limpieza Mecánica

X

Condiciones de Inspección:

Desarmado

X

Armado

Inspección con partículas:

Secas

Humedas

X

Condiciones de Entrega:

Desarmado


X

Armado

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV
YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	8/3/2021	8/3/2022
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/3/2021	8/3/2022
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17	jul-22
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025

DETALLE DE INSPECCIÓN

	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	X	
Medición de Boca	X	
Cuerpo (Fisuras - Estado)	X	
Perno Principal	X	
Juego Lateral	X	
Juego Vertical	X	
Perno de Traba	X	
Desgaste de Asas	X	
Legüeta de Cierre	X	
Trabas (Funcionamiento)	X	
Seguro de Astas	X	
Resorte Principal / Traba	X	



A

3 13/16"

B

3 13/16"

C



1"

J-juego lat.

3 1/8"

d-(dia.perno)

1 3/4" X 8



Aprobación según procedimiento Nº PO 14 API 8 A, B, C

SI

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

GM E.N.D. S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. M.L.S. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com



INFORME DE I.N.D

Nº 11.185

HOJA 2 de 2

ELEVADOR HOMBRO RECTO

W.O.

PROCEDIMIENTO: PO 14

☒

CLIENTE:

MACRICO S.R.L.

FECHA

14

09

2021

PRÁCTICA DEL CLIENTE

☐

EQUIPO:

M08

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE CLIENTE



GM E.N.D. S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. NII US, PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com