

**INFORME DE I.N.D****Nº 11.195**

HOJA 1 de 1

BRAZO RETENIDA

W.O.

PROCEDIMIENTO: PO 39	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: MACRICO S.R.L.	FECHA 14 09 2021
PRÁCTICA DEL CLIENTE	<input type="checkbox"/>	EQUIPO: M08	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE CLIENTE
MARCA: N/A	MODELO ESTRUCTURAL	TUBULAR <input checked="" type="checkbox"/>	
Nº PARTE: 1758	IDENT Nº 01-10.	VIGENCIA	6 MESES
Inspección a metal limpio:	Arenado <input checked="" type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica <input type="checkbox"/>	
Condiciones de Inspección:	Desarmado <input checked="" type="checkbox"/>	Armado <input type="checkbox"/>	
Inspección con partículas:	Secas <input type="checkbox"/>	Humedas <input checked="" type="checkbox"/>	
Condiciones de Entrega:	Desarmado <input checked="" type="checkbox"/>	Armado <input type="checkbox"/>	

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV
YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	8/3/2021	8/3/2022
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/3/2021	8/3/2022
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17	jul-22
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025

DETALLE DE INSPECCIÓN

	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	
Perno	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ojal	<input checked="" type="checkbox"/>	
Cuerpo Cilíndrico - Estructural	<input checked="" type="checkbox"/>	
Seguro de Perno	<input checked="" type="checkbox"/>	



Aprobación según procedimiento Nº PO 39 API 8 A, B

SI**DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS**

 GM END S.R.L. MANSILLA A. G. GASTON Op. NIT: U.G. PM. LP		PRECINTO Nº
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN