



INFORME DE I.N.D

Nº 11205 A

HOJA 1 de 1

SIST. DE FRENO TBOR

PRINCIPAL

PROCEDIMIENTO: **PO 15** CLIENTE: **MACRICO S.R.L.** FECHA: 14 09 2021

PRÁCTICA DEL CLIENTE EQUIPO: **M08** LUGAR DE INSPECCIÓN: **BASE GM END S.R.L.**

MARCA: **IDECO** MODELO: **H-35** DIAMETRO: **12 X 1/4"**
 Nº PARTE: **1759** IDENT Nº: **081-20/ 081-21** VIGENCIA: **12 MESES**

Inspección a metal limpio: Arenado Limpieza Mecánica
 Condiciones de Inspección: Desarmado Armado
 Inspección con partículas: Secas Húmedas
 Condiciones de Entrega: Desarmado Armado

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV
YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022
EQUIPO UT	060913/2	06300	8/9/2021	8/9/2022
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	8/3/2021	8/3/2022
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/3/2021	8/3/2022
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17	jul-22
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025

DETALLE DE INSPECCIÓN

	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Aprobación según procedimiento Nº PO 15 API 8 A, B, C **SI**

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

(Signature)
 GM END S.R.L.
 MANSILLA HUGO GASTON
 Op. N.º US. PM. LP

PRECINTO Nº
 FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.
 FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN
 FIRMA - ACLARACIÓN