



INFORME DE I.N.D

Nº 11205 C

HOJA 1 de 1

CAMPANA DE FRENO

PRINCIPAL

PROCEDIMIENTO: PO 15

☒

CLIENTE: MACRICO S.R.L.

FECHA

14

09

2021

PRÁCTICA DEL CLIENTE

☐

EQUIPO: M08

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE GM END S.R.L.

MARCA: IDECO

MODELO: H-35

DIAMETRO

12" X 42"

Nº PARTE: 1759

IDENT Nº: 08.

VIGENCIA

12 MESES

Inspección a metal limpio:

Arenado

☒

Limpieza Mecánica

☐

Condiciones de Inspección:

Desarmado

☒

Armado

☐

Inspección con partículas:

Secas

☐

Humedas

☒

Condiciones de Entrega:

Desarmado

☒

Armado

☐


EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV
YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022
EQUIPO UT	060913/2	06300	8/9/2021	8/9/2022
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	8/3/2021	8/3/2022
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/3/2021	8/3/2022
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17	jul-22
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025

DETALLE DE INSPECCIÓN

APTO

NO APTO

Detección de Fisuras

☒

ESPESORES EN CAMPANAS (mm)			
CAMPANA 1		CAMPANA 2	
20,4	20,3	20,4	20.1
19.3	20	20,7	20.1
20.1	20,2	19.9	20.3
20,2	20	20,2	20.4
e MIN	19,3 mm	e MIN	19,9 mm

ovalizacion alojamientos

Excentricidad campanas



CAMPANAS DE FRENO

Aprobación según procedimiento Nº PO 15 API 8 A, B, C

SI

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

GM END S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. N.º US. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com