

**INFORME DE I.N.D**Nº **11.226**

HOJA 1 de 2

**EQUIPO DE VACÍO**

PROCEDIMIENTO: **PO 31**  CLIENTE: **VIENTOS EL SUR SRL** FECHA: 16 09 2021

PRÁCTICA DEL CLIENTE  Nº PARTE: 1.765 LUGAR DE INSPECCIÓN: **BASE CLIENTE**

MARCA: **FORD** MODELO: **CARGO 1722** CAPACIDAD: **12.000 LTS**

INTERNO: **713** DOMINIO: **OZG-882** VIGENCIA: **12 MESES**

Inspección a metal limpio: Arenado  Limpieza Mecánica   
 Inspección con Ultrasonido: Falla  Espesor   
 Inspección Visual int. y ext.: rechazado  aprobado   
 Prueba de Estanqueidad: Si  No   
 Prueba Hidráulica: Presión de Prueba

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
YUGO	0586	5864	7/9/2021	7/9/2022
EQUIPO UT	060913/2	06300	7/9/2021	7/9/2022
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/9/2021	8/9/2022
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17	jul-22
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025

**DETALLE DE INSPECCIÓN**

DESCRIPCIÓN	APTO	
	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Cuerpo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Casquete	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Hermeticidad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



MEDICIÓN DE ESPEORES POR ULTRASONIDO EN:							
PUNTO	CASQUETE A	CASQUETE B	S1	S2	S3	S4	ESPEOR MÍNIMO
1	6,5	6,2	6,5	6,6	6,4	6,4	6,2
2	6,8	6,6	6,5	6,6	6,4	6,4	6,4
3	6,5	6,6	6,6	6,4	6,4	6,3	6,4
4	6,6	6,7	6,6	6,4	6,1	6,4	6,1
5	6,6	6,6	6,5	6,4	6,2	6,3	6,2
6	6,6	6,5	6,4	6,3	6,7	6,5	6,3
7	6,5	6,8	6,5	6,4	6,1	6,5	6,1
8	6,5	6,7	6,4	6,6	6,5	6,4	6,4
9	6,6	6,6	6,4	6,5	6,6	6,5	6,4

Aprobación según procedimiento Nº PO 31 ASME VIII SI

**DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS**

 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NYUS - PM-LP	FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN	



# INFORME DE I.N.D

Nº 11.226

HOJA 2 de 2

## EQUIPO DE VACÍO

PROCEDIMIENTO: PO 31

CLIENTE: VIENTOS EL SUR SRL

FECHA

16

09

2021


PRÁCTICA DEL CLIENTE

Nº PARTE

1.765

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE CLIENTE



GM E.N.D. S.R.L.  
MANSILLA LUGO GASTON  
Op. NII D.S. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com