



INFORME DE I.N.D

Nº 11.230

HOJA 1 de 1

PERNO DE ENGANCHE

PROCEDIMIENTO: PO 34

☒

CLIENTE:

CAM SRL

FECHA

21

09

2021

PRÁCTICA DEL CLIENTE

☐

Nº PARTE:

1.771

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE GM END S.R.L.

MARCA:

JOST

DIÁMETRO:

50,5 MM

Nº DE PERNO

03.

INTERNO:

N/A

CAPACIDAD

65.000 KG

VIGENCIA:

12 MESES

Inspección a metal limpio:

Arenado

☐

Limpieza Mecánica

☒

Condiciones de Inspección:

Desarmado

☐

Armado

☒

Inspección con partículas:

Secas

☒

Húmedas

☐

Condiciones de Entrega:

Desarmado

☐

Armado

☒

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV
YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	8/3/2021	8/3/2022
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/3/2021	8/3/2022
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17	jul-22
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025

DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN

APTO

NO APTO

Detección de Fisuras

☒☐


Estado de Cuerpo

☐☒

Estado de Tornamesa

☒☐

Estado de Perno rey

☒☐

Aprobación según procedimiento Nº PO 34 ASME V

NO

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

OBSERVACIONES: SE DETECTA ENTALLA Y DESGASTE EN EL CUERPO.

GM END S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. N° US. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com