



INFORME DE I.N.D

Nº 11.153

HOJA 1 de 2

ALTO VACÍO

PROCEDIMIENTO: **PO 31** CLIENTE: **VIENTOS EL SUR SRL** FECHA: 15 10 2021

PRÁCTICA DEL CLIENTE Nº PARTE: 1.875 LUGAR DE INSPECCIÓN: **BASE GM END S.R.L.**

MARCA: **IVECO** MODELO: **CURSOR** CAPACIDAD: **15000 LTS**

INTERNO: **740** DOMINIO: **AA-434-KA** VIGENCIA: **12 MESES**

Inspección a metal limpio: Arenado Limpieza Mecánica
 Inspección con Ultrasonido: Falla Espesor
 Inspección Visual int. y ext.: rechazado aprobado
 Prueba de Estanqueidad: Si No
 Prueba Hidráulica: Presión de Prueba

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
YUGO	0586	5864	7/9/2021	7/9/2022
EQUIPO UT	060913/2	06300	7/9/2021	7/9/2022
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/9/2021	8/9/2022
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17	jul-22
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025

DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN	APTO	
	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Cuerpo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Casquete	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Hermeticidad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



MEDICIÓN DE ESPEORES POR ULTRASONIDO EN:							
PUNTO	CASQUETE A	CASQUETE B	S1	S2	S3	S4	ESPEOR MÍNIMO
1	6,4	6,6	6,2	6,3	6,3	6,2	6,2
2	6,4	6,1	6,1	6,2	6,2	6,3	6,1
3	6,3	6,6	6,2	6,1	6,6	6,5	6,1
4	6,5	6,6	6,3	6,2	6,5	6,4	6,2
5	6,2	6,5	6,2	6,2	6,3	6,5	6,2
6	6,3	6,2	6,1	6,2	6,4	6,2	6,1
7	6,4	6,1	6,3	6,1	6,2	6,4	6,2
8	6,3	6,2	6,3	6,2	6,2	6,1	6,1
9	6,2	6,1	6,2	6,3	6,3	6,2	6,1

Aprobación según procedimiento Nº PO 31 ASME VIII SI

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NRYUS - PM-LP	FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	PRECINTO Nº	
			FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN



INFORME DE I.N.D

Nº 11.153

HOJA 2 de 2

ALTO VACÍO

PROCEDIMIENTO: PO 31

CLIENTE:

VIENTOS EL SUR SRL

FECHA

15

10

2021


PRÁCTICA DEL CLIENTE

Nº PARTE

1.875

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE GM END S.R.L.



GM E.N.D. S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. NII D.S. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com