



# INFORME DE I.N.D

Nº 10.958

HOJA 1 de 2

## APAREJO - GANCHO

W.O.

PROCEDIMIENTO: PO 12

X

CLIENTE: MACRICO S.R.L.

FECHA

27

08

2021

PRÁCTICA DEL CLIENTE

EQUIPO: BACKAP

LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.

MARCA:

MCKISSICK

MODELO:

CTB 65

VIGENCIA:

12 MESES

### APAREJO

MARCA:

MCKISSICK

CAPACIDAD:

100 Tn

Nº IDENT. APAREJO

MODELO:

CTB 65

OBSERVACIONES:

NA

308

### GANCHO

MARCA:

MCKISSICK

CAPACIDAD:

100 Tn

Nº IDENT. GANCHO

MODELO:

CTB 65

OBSERVACIONES:

NA

308

Inspección a metal limpio:

Arenado

X

Limpieza Mecánica

Condiciones de Inspección:

Desarmado

X

Armado

Inspección con partículas:

Secas

Humedas

X

Inspección con Ultrasonido:

Falla

X

Espesor

Condiciones de Entrega:

Desarmado


X

Armado

| EQUIPO UTILIZADO    | Nº DE SERIE / LOTE | Nº DE CERTIFICADO | F. CALIBRACIÓN | F. DE VENCIMIENTO |
|---------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| LÁMPARA UV          | 9078               | END 224-10        | 30/8/2010      | VER INT. UV       |
| EQUIPO UT           | 060913/2           | 06300             | 8/5/2020       | 8/5/2025          |
| BOBINA AC-DC        | 17052908           | 06299             | 8/5/2020       | 8/5/2025          |
| MEDIDOR DE CAMPO    | GM 064             | NO APLICA         | NO APLICA      | NO APLICA         |
| MED. INT. LUZ V     | 070801317          | 06301             | 8/9/2022       | 8/9/2022          |
| MEDIDOR INT. LUZ UV | AC49723            | 06302             | 8/9/2022       | 8/9/2022          |
| PARTICULAS S/H      | 1701005785         | 049552000190002   | jul-17         | jul-22            |

## DETALLE DE INSPECCIÓN

| DESCRIPCIÓN             | APTO | NO APTO |
|-------------------------|------|---------|
| Detección de Fisuras    | X    |         |
| Eje de Gancho           | X    |         |
| Pernos de Vinculación   | X    |         |
| Pernos de Aparejo       | X    |         |
| Roscas de Adaptador     | X    |         |
| Sistema de Traba Cierre | X    |         |
| Cuerpo del Gancho       | X    |         |
| Lengüeta de Gancho      | X    |         |
| Asas del Gancho         | X    |         |
| Poleas - Eje Aparejo    | X    |         |



MEDIDA

4 1/4"

MEDIDA

4 1/4"

Aprobación según procedimiento Nº PO 12 API 8 A, B, C

SI

## DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

GM E.N.D. S.R.L.  
MANSILLA ALGO GASTON  
Op. N° US. PM. LP

PRECINTO Nº

0 0 2 4 3 4

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com



# INFORME DE I.N.D

Nº 10.958

HOJA 2 de 2

## APAREJO - GANCHO

W.O.

PROCEDIMIENTO: PO 12

☒

CLIENTE: MACRICO S.R.L.

FECHA

27

08

2021

PRÁCTICA DEL CLIENTE

☐

EQUIPO: BACKAP

LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.



GM E.N.D. S.R.L.  
MANSILLA HUGO GASTON  
Op. NII U.S. PM. LP

PRECINTO Nº

0 0 2 4 3 4

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com