



INFORME DE I.N.D

Nº 11.150

HOJA 1 de 1

CONTRA TUBING

| | | | | | | |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|----------------|-------------------------------------|------|
| PROCEDIMIENTO: PO 41 | <input checked="" type="checkbox"/> | CLIENTE: MACRICO S.R.L. | FECHA | 20 | 10 | 2021 |
| PRÁCTICA DEL CLIENTE | <input type="checkbox"/> | EQUIPO: N/A | LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L. | | | |
| MARCA: FOSTER | MODELO | N/A | CAPACIDAD | | N/A | |
| Nº PARTE: 1879 | IDENT Nº: 09-34. | | VIGENCIA | | 6 MESES | |
| Inspección a metal limpio: | Arenado | <input checked="" type="checkbox"/> | Limpieza Mecánica | | <input type="checkbox"/> | |
| Condiciones de Inspección: | Desarmado | <input checked="" type="checkbox"/> | Armado | | <input type="checkbox"/> | |
| Inspección con partículas: | Secas | <input type="checkbox"/> | Humedas | | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Condiciones de Entrega: | Desarmado | <input checked="" type="checkbox"/> | Armado | | <input type="checkbox"/> | |
| EQUIPO UTILIZADO | | Nº DE SERIE / LOTE | Nº DE CERTIFICADO | F. CALIBRACIÓN | F. DE VENCIMIENTO | |
| LÁMPARA UV | | 9078 | END 224-10 | 30/8/2010 | VER INT. UV | |
| YUGO | | 0586 | 5864 | 8/9/2021 | 8/9/2022 | |
| BOBINA AC-DC | | 17052908 | 06299 | 8/5/2020 | 8/5/2025 | |
| MEDIDOR DE CAMPO | | GM 064 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | |
| MED. INT. LUZ V | | 070801317 | 06301 | 8/3/2021 | 8/3/2022 | |
| MEDIDOR INT. LUZ UV | | AC49723 | 06302 | 8/3/2021 | 8/3/2022 | |
| PARTICULAS S/H | | 1701005785 | 049552000190002 | jul-17 | jul-22 | |
| MASA PATRON | | 864 | 06303 | 8/5/2020 | 8/5/2025 | |

DETALLE DE INSPECCIÓN

| | APTO | NO APTO |
|-----------------------|-------------------------------------|---------|
| Detección de Fisuras | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Pernos de Vinculación | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Estado de Bisagras | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Juego Entre Cuerpos | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Respaldo | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Estado de Manijas | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Colizas | <input checked="" type="checkbox"/> | |

| MEDIDA | PULGADAS |
|------------|----------|
| A | NA |
| Mordaza Nº | NA |



Aprobación según procedimiento Nº PO 41 API 8 A, B, C

SI

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

| | | |
|---|----------------------------|--------------------------|
| GM END S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NJI US. PM. LP | | PRECINTO Nº |
| | | FECHA PUESTA EN VIGENCIA |
| FIRMA OPERADOR GM END S.R.L. | FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN | FIRMA - ACLARACIÓN |