



INFORME DE I.N.D

Nº 11.171

HOJA 1 de 2

CUÑA MANUAL

DRILL COLLAR

PROCEDIMIENTO: PO 10

CLIENTE: PETREVEN S.A.

FECHA: 26 10 2021

PRÁCTICA DEL CLIENTE

EQUIPO: 205

LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.

MARCA: DENCOM

MODELO: LDC

OD PERNO VINC. 7/8" A 1 1/4"

Nº PARTE: 1884

IDENT Nº: TMR 617

VIGENCIA: 6 MESES

PARA: DRILL PIPE

DRILL COLLAR 8

CASING


Inspección a metal limpio:	Arenado	<input checked="" type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input type="checkbox"/>
Condiciones de Inspección:	Desarmado	<input checked="" type="checkbox"/>	Armado	<input type="checkbox"/>
Inspección con partículas:	Secas	<input type="checkbox"/>	Humedas	<input checked="" type="checkbox"/>
Condiciones de Entrega:	Desarmado	<input checked="" type="checkbox"/>	Armado	<input type="checkbox"/>

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV
YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	8/3/2021	8/3/2022
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/3/2021	8/3/2022
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17	jul-22
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025

DETALLE DE INSPECCIÓN

	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Pernos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Agujeros	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Juego Entre Cuerpos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Respaldo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Manijas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Colizas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Nº Seg.	11
Nº Mord.	2162
Medida "A"	13 3/4"



Aprobacion según procedimiento Nº PO 10	SI
---	----

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

GM E.N.D. S.R.L.
MANSILLA BUENO GASTON
Op. NII LIS. PM. LP

PRECINTO Nº
FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN



INFORME DE I.N.D

Nº 11.171

HOJA 2 de 2

CUÑA MANUAL

DRILL COLLAR

PROCEDIMIENTO: PO 10

CLIENTE: PETREVEN S.A.

FECHA: 26 10 2021

PRÁCTICA DEL CLIENTE

EQUIPO: 205

LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.



GM E.N.D. S.R.L.
MANSILLA FINO GASTON
Op. NITUS. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com