

**INFORME DE I.N.D****Nº 11.173**

HOJA 1 de 1

LLAVE DE GOLPEPROCEDIMIENTO: **PO 01** CLIENTE: **MACRICO S.R.L.**FECHA **25 10 2021**PRÁCTICA DEL CLIENTE EQUIPO: **M01**LUGAR DE INSPECCIÓN: **BASE GM END S.R.L.**MARCA: **WENLEN**DIAMETRO **7 1/16"**CAPACIDAD **3000 PSI**PARTE Nº: **1885**VIGENCIA **12 MESES**IDENT N° **80654/20**

| | | | | |
|----------------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Inspección a metal limpio: | Arenado | <input checked="" type="checkbox"/> | Limpieza Mecánica | <input type="checkbox"/> |
| Condiciones de Inspección: | Desarmado | <input checked="" type="checkbox"/> | Armado | <input type="checkbox"/> |
| Inspección con Partículas: | Seca | <input type="checkbox"/> | Humeda | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Condiciones de Entrega: | Desarmado | <input checked="" type="checkbox"/> | Armado | <input type="checkbox"/> |

| EQUIPO UTILIZADO | Nº DE SERIE / LOTE | Nº DE CERTIFICADO | F. CALIBRACIÓN | F. DE VENCIMIENTO |
|---------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| LÁMPARA UV | 9078 | END 224-10 | 30/8/2010 | VER INT. UV |
| YUGO | 0586 | 5864 | 8/9/2021 | 8/9/2022 |
| EQUIPO UT | 060913/2 | 06300 | 8/9/2021 | 8/9/2022 |
| BOBINA AC-DC | 17052908 | 06299 | 8/5/2020 | 8/5/2025 |
| MEDIDOR DE CAMPO | GM 064 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| MED. INT. LUZ V | 070801317 | 06301 | 8/3/2021 | 8/3/2022 |
| MEDIDOR INT. LUZ UV | AC49723 | 06302 | 8/3/2021 | 8/3/2022 |
| PARTICULAS S/H | 1701005785 | 049552000190002 | jul-17 | jul-22 |
| MASA PATRON | 864 | 06303 | 8/5/2020 | 8/5/2025 |

DETALLE DE INSPECCIÓN


| | APTO | NO APTO |
|---------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| DETECCION DE FISURA | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ESTADO DE CUERPO | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| ESTADO DE ROSCA | | <input checked="" type="checkbox"/> |



Aprobación según procedimiento Nº PO 01 ASTM E709

NO**DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS**

OBSERVACIONES: PRESENTA ROSCA DAÑADA 5 1/2" BOX



GM END S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. NIHUS. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com