E.N.D SRL			INFORME DE I.N.D				<b>№ 11.321</b> HOJA 1 de 1		
			MANGUEROTE						
PROCEDIMIENTO: PO 45		х	CLIENTE:	MACRICO S.I	R.L.	FECHA	13	10 2021	
PRÁCTICA DEL CLIENTE			EQUIPO:	M09	LUGAR DE INSPECCIÓN:		BASE GM END S.R.L.		
MARCA:	ECOFLEX		DIÁMETRO:	2"	LONGI	TUD	6,	6,50 MTS	
Nº PARTE:	1797		IDENT Nº:	VIGEN	VIGENCIA:		12 MESES		
Inspección a metal limpio: Prueba de Estanqueidad			Arenado Si	No	eza Mecánica	х	<u> </u> 		
Prueba Hidraúlica			Presión de P	<del></del>	3.000		PSI		
EQUIPO UTILIZADO			E SERIE / LOTE	№ DE CERTIFICADO F. CALIB		CIÓN I	F. DE VENCIMIENTO		
BOOSTER HIDRO NEUMÁTICO			GM001	NO APLICA	NO APLIC	CA	NO APLICA		
MANÓMETRO			GM-M03	01660	8/8/202	1	8/8/2022		
DETALLE DE INSPECCIÓN									
DESCRIPCIÓN APTO NO									
Detec	ción de Fisuras		X APTO						
	do de Cuerpo		Х						
	o de Conexión		х						
Anrobasi	án cogún procedir		A NO DO AE ASME	W P.21.2 ADJ 570					
Aprobación según procedimiento № PO 45 ASME V - B 31.3 - API 570  DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS									
GM E N.D/S 7.12. MANSILLA BUJGO GASTON Op. NILJIS. PM. LP					PRECINTO Nº FECHA PUEST	A EN VIGEN	,		
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIE	NTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACI	CLARACIÓN			