

**INFORME DE I.N.D**Nº **10.173**

HOJA 1 de 2

PERNO DE ENGANCHE

PROCEDIMIENTO: **PO 34** CLIENTE: **VIENTOS EL SUR SRL** FECHA: 15 04 2021

PRÁCTICA DEL CLIENTE Nº PARTE: 1.735 LUGAR DE INSPECCIÓN: **BASE CLIENTE**

MARCA: **JOST** DIÁMETRO: **50,3 MM** Nº DE PERNO: **923**


INTERNO: **923** DOMINIO: **AC-370-FA** VIGENCIA: **12 MESES**

Inspección a metal limpio: Arenado Limpieza Mecánica
 Condiciones de Inspección: Desarmado Armado
 Inspección con partículas: Secas Húmedas
 Condiciones de Entrega: Desarmado Armado

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV
YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	8/3/2021	8/3/2022
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/3/2021	8/3/2022
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17	jul-22
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025

DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Cuerpo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Tornamesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Quinta Rueda	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Aprobación según procedimiento Nº PO 34 ASME V **SI**

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS**EL PERNO REY SE ENCUENTRA EN SEMI HELVETIVA INT:923**

(Signature)
 GM E.N.D. S.R.L.
 MANSILLA YUGO GASTON
 Op. NIVUS. PM. LP

PRECINTO Nº
 FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN