

**INFORME DE I.N.D****Nº 10.180**

HOJA 1 de 1

PERNO DE ENGANCHEPROCEDIMIENTO: **PO 34**☒CLIENTE: **VIENTOS EL SUR SRL**

FECHA

15

04

2021

PRÁCTICA DEL CLIENTE

☐

Nº PARTE:

1.735

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE CLIENTE

MARCA:

JOST

DIÁMETRO:

49,6 MM

Nº DE PERNO

934

INTERNO:

934

DOMINIO:

AD-350-MH

VIGENCIA:

12 MESES

Inspección a metal limpio:

Arenado

☐

Limpieza Mecánica

☒

Condiciones de Inspección:

Desarmado

☐

Armado

☒

Inspección con partículas:

Secas

☒

Húmedas

☐

Condiciones de Entrega:

Desarmado

☐

Armado

☒

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV
YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	8/3/2021	8/3/2022
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/3/2021	8/3/2022
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17	jul-22
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025

DETALLE DE INSPECCIÓN**DESCRIPCIÓN**

APTO

NO APTO

Detección de Fisuras

☒


Estado de Cuerpo

☒

Estado de Tornamesa

☒

Estado de Perno rey

☒

Aprobación según procedimiento Nº PO 34 ASME V

SI**DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS****PERNO REY SE ENCUNTRA EN SEMI SALTO INT: 934**GM E.N.D. SRL.
MANSILLA DUCO GASTON
Op. NILES. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com