



INFORME DE I.N.D

Nº 11.388

HOJA 1 de 1

ELEVADOR HOMBRO RECTO

W.O.

PROCEDIMIENTO: PO 14

☒

CLIENTE:

MACRICO S.R.L.

FECHA

02

10

2021

PRÁCTICA DEL CLIENTE

☐

EQUIPO:

N/A

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE GM END S.R.L.

MARCA:

BJ

MODELO

2

DIÁMETRO

1,99 Ø

Nº PARTE:

1833

IDENT Nº

07-15.

VIGENCIA

6 MESES

Nº SERIE:

07-15.

CAPACIDAD

100 TN

BHCA

☒

TUBING

☐

Inspección a metal limpio:

Arenado

☒

Limpieza Mecánica

☐

Condiciones de Inspección:

Desarmado

☒

Armado

☐

Inspección con partículas:

Secas

☒

Humedas

☐

Condiciones de Entrega:

Desarmado

☒


Armado

☐

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV
YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	8/3/2021	8/3/2022
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/3/2021	8/3/2022
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17	jul-22
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025

DETALLE DE INSPECCIÓN

	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	☒	☐
Medición de Boca	☒	☐
Cuerpo (Fisuras - Estado)	☒	☐
Perno Principal	☒	☐
Juego Lateral	☒	☐
Juego Vertical	☒	☐
Perno de Traba	☒	☐
Desgaste de Asas	☒	☐
Legüeta de Cierre	☒	☐
Trabas (Funcionamiento)	☒	☐
Seguro de Astas	☒	☐
Resorte Principal / Traba	☒	☐



A

1 15/16"

B

1 3/8"

C



3/4"

J-juego lat.

3"

d-(dia.perno)

1 3/4" X 8 3/8"



Aprobación según procedimiento Nº PO 14 API 8 A, B, C

SI

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

GM E.N.D.S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. NIVEL. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com



INFORME DE I.N.D

Nº 11.387

HOJA 2 de 2

ELEVADOR HOMBRO RECTO

W.O.

PROCEDIMIENTO: PO 14

☒

CLIENTE:

MACRICO S.R.L.

FECHA

02

10

2021

PRÁCTICA DEL CLIENTE

☐

EQUIPO:

N/A

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE GM END S.R.L.



GM E.N.D. S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. NIJOS. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com