

**INFORME DE I.N.D**Nº **11.389**

HOJA 1 de 2

EQUIPO ALTO VACÍO

PROCEDIMIENTO: PO 31	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: VIENTOS EL SUR SRL	FECHA	22	10	2021
PRÁCTICA DEL CLIENTE	<input type="checkbox"/>	Nº PARTE	1.883	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE CLIENTE	
MARCA: IVECCO	MODELO: N/A	CAPACIDAD:	18000 LTS			
INTERNO: 36	DOMINIO: DGG-231	VIGENCIA:	12 MESES			

Inspección a metal limpio:	Arenado	<input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspección con Ultrasonido	Falla	<input type="checkbox"/>	Espesor	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspección Visual int. y ext.	rechazado	<input type="checkbox"/>	aprobado	<input checked="" type="checkbox"/>
Prueba de Estanqueidad	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
Prueba Hidráulica	Presión de Prueba	N/A		

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
YUGO	0586	5864	7/9/2021	7/9/2022
EQUIPO UT	060913/2	06300	7/9/2021	7/9/2022
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/9/2021	8/9/2022
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17	jul-22
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025

DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN	APTO	
	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Cuerpo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Casquete	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Hermeticidad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



MEDICIÓN DE ESPEORES POR ULTRASONIDO EN:							
PUNTO	CASQUETE A	CASQUETE B	S1	S2	S3	S4	ESPESOR MÍNIMO
1	6,0	6,1	6,2	6,3	6,3	6,2	6,0
2	6,3	6,1	6,2	6,2	6,2	6,3	6,1
3	6,2	6,2	6,3	6,1	6,3	6,4	6,1
4	6,2	6,1	6,3	6,2	6,3	6,3	6,1
5	6,2	6,2	6,2	6,2	6,3	6,3	6,2
6	6,3	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2
7	6,3	6,0	6,2	6,1	6,1	6,4	6,1
8	6,3	6,0	6,3	6,2	6,2	6,3	6,0
9	6,2	6,1	6,2	6,3	6,3	6,2	6,1

Aprobación según procedimiento Nº PO 31 ASME VIII

SI**DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS**

 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. Nro. 108 - PM. LP		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN	

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com



INFORME DE I.N.D

Nº 11.389

HOJA 2 de 2

EQUIPO ALTO VACÍO

PROCEDIMIENTO: PO 31

CLIENTE:

VIENTOS EL SUR SRL

FECHA

22

10

2021


PRÁCTICA DEL CLIENTE

Nº PARTE

1.883

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE CLIENTE



GM E.N.D. S.R.L.
MANSILLA FUGO GASTON
Op. NII D.S. PM. LP

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA