



		INFORME DE I.N.D			Nº 11.415 HOJA 1 de 2																																													
		CUÑA MANUAL DRILL PIPE																																																
PROCEDIMIENTO: PO 10		CLIENTE: PETREVEN S.A.		FECHA: 15 / 11 / 2021																																														
PRÁCTICA DEL CLIENTE: ☐		EQUIPO: 205		LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE CLIENTE																																														
MARCA: BV		MODELO: 83411 2 RCA		DIAMETRO: 5 1/2																																														
Nº PARTE: 1841		IDENT Nº: 2417.		VIGENCIA: 6 MESES																																														
PARA: DRILL PIPE		X 5 1/2		DRILL COLLAR ☐ ☐ CASING ☐ ☐																																														
Inspección a metal limpio:		Arenado ☒		Limpieza Mecánica ☐																																														
Condiciones de Inspección:		Desarmado ☒		Armado ☐																																														
Inspección con partículas:		Secas ☐		Húmedas ☒																																														
Condiciones de Entrega:		Desarmado ☒		Armado ☐																																														
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>EQUIPO UTILIZADO</th> <th>Nº DE SERIE / LOTE</th> <th>Nº DE CERTIFICADO</th> <th>F. CALIBRACIÓN</th> <th>F. DE VENCIMIENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LÁMPARA UV</td> <td>9078</td> <td>END 224-10</td> <td>30/8/2010</td> <td>VER INT. UV</td> </tr> <tr> <td>YUGO</td> <td>0586</td> <td>5864</td> <td>8/9/2021</td> <td>8/9/2022</td> </tr> <tr> <td>BOBINA AC-DC</td> <td>17052908</td> <td>06299</td> <td>8/5/2020</td> <td>8/5/2025</td> </tr> <tr> <td>MEDIDOR DE CAMPO</td> <td>GM 064</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> </tr> <tr> <td>MED. INT. LUZ V</td> <td>070801317</td> <td>06301</td> <td>8/3/2021</td> <td>8/3/2022</td> </tr> <tr> <td>MEDIDOR INT. LUZ UV</td> <td>AC49723</td> <td>06302</td> <td>8/3/2021</td> <td>8/3/2022</td> </tr> <tr> <td>PARTICULAS S/H</td> <td>1701005785</td> <td>049552000190002</td> <td>jul-17</td> <td>jul-22</td> </tr> <tr> <td>MASA PATRON</td> <td>864</td> <td>06303</td> <td>8/5/2020</td> <td>8/5/2025</td> </tr> </tbody> </table>						EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV	YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022	BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025	MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	MED. INT. LUZ V	070801317	06301	8/3/2021	8/3/2022	MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/3/2021	8/3/2022	PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17	jul-22	MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO																																														
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV																																														
YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022																																														
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025																																														
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA																																														
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	8/3/2021	8/3/2022																																														
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/3/2021	8/3/2022																																														
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17	jul-22																																														
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025																																														
DETALLE DE INSPECCIÓN																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th></th> <th>APTO</th> <th>NO APTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Detección de Fisuras</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Estado de Pernos</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Estado de Agujeros</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Juego Entre Cuerpos</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Respaldo</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Estado de Manijas</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Colizas</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>Nº Seg.</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>Nº Mord.</td> <td>2162</td> </tr> <tr> <td>Medida "A"</td> <td>16 3/8"</td> </tr> </table> 							APTO	NO APTO	Detección de Fisuras	☒	☐	Estado de Pernos	☒	☐	Estado de Agujeros	☒	☐	Juego Entre Cuerpos	☒	☐	Respaldo	☒	☐	Estado de Manijas	☒	☐	Colizas	☒	☐	Nº Seg.	9	Nº Mord.	2162	Medida "A"	16 3/8"															
	APTO	NO APTO																																																
Detección de Fisuras	☒	☐																																																
Estado de Pernos	☒	☐																																																
Estado de Agujeros	☒	☐																																																
Juego Entre Cuerpos	☒	☐																																																
Respaldo	☒	☐																																																
Estado de Manijas	☒	☐																																																
Colizas	☒	☐																																																
Nº Seg.	9																																																	
Nº Mord.	2162																																																	
Medida "A"	16 3/8"																																																	
Aprobacion según procedimiento Nº PO 10				SI																																														
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS																																																		
 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP PRECINTO Nº FECHA PUESTA EN VIGENCIA																																																		
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN																																														

	INFORME DE I.N.D		Nº 11.415 HOJA 2 de 2	
	CUÑA MANUAL		DRILL PIPE	
PROCEDIMIENTO: PO 10	☒	CLIENTE: PETREVEN S.A.	FECHA	15 11 2021
PRÁCTICA DEL CLIENTE	☐	EQUIPO: 205	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE CLIENTE
				
GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTÓN Op. N° 11/15. PM. LP		PRECINTO Nº FECHA PUESTA EN VIGENCIA		
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com