








	INFORME DE I.N.D		Nº 11.417 HOJA 1 de 2																																																			
	CUÑA NEUMÁTICA																																																					
PROCEDIMIENTO: PO 11	☒	CLIENTE: MACRICO S.R.L.	FECHA:	19 / 11 / 2021																																																		
PRÁCTICA DEL CLIENTE	☐	EQUIPO: M08	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE GM END S.R.L.																																																		
MARCA: FADAC	DIAMETRO: 2 3/8" - 2 7/8"	CAPACIDAD: 75 TONELADAS																																																				
Nº PARTE: 1842	IDENT Nº: .1004	VIGENCIA: 6 MESES																																																				
<table style="width: 100%;"> <tr> <td>Inspección a metal limpio:</td> <td>Arenado</td> <td>☐</td> <td>Limpieza Mecánica</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Condiciones de Inspección:</td> <td>Desarmado</td> <td>☒</td> <td>Armado</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Inspección con partículas:</td> <td>Secas</td> <td>☐</td> <td>Humedas</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Condiciones de Entrega:</td> <td>Desarmado</td> <td>☒</td> <td>Armado</td> <td>☐</td> </tr> </table>					Inspección a metal limpio:	Arenado	☐	Limpieza Mecánica	☒	Condiciones de Inspección:	Desarmado	☒	Armado	☐	Inspección con partículas:	Secas	☐	Humedas	☒	Condiciones de Entrega:	Desarmado	☒	Armado	☐																														
Inspección a metal limpio:	Arenado	☐	Limpieza Mecánica	☒																																																		
Condiciones de Inspección:	Desarmado	☒	Armado	☐																																																		
Inspección con partículas:	Secas	☐	Humedas	☒																																																		
Condiciones de Entrega:	Desarmado	☒	Armado	☐																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>EQUIPO UTILIZADO</th> <th>Nº DE SERIE / LOTE</th> <th>Nº DE CERTIFICADO</th> <th>F. CALIBRACIÓN</th> <th>F. DE VENCIMIENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LÁMPARA UV</td> <td>9078</td> <td>END 224-10</td> <td>30/8/2010</td> <td>VER INT. UV</td> </tr> <tr> <td>YUGO</td> <td>0586</td> <td>5864</td> <td>8/9/2021</td> <td>8/9/2022</td> </tr> <tr> <td>EQUIPO UT</td> <td>060913/2</td> <td>06300</td> <td>8/5/2020</td> <td>8/5/2025</td> </tr> <tr> <td>BOBINA AC-DC</td> <td>17052908</td> <td>06299</td> <td>8/5/2020</td> <td>8/5/2025</td> </tr> <tr> <td>MEDIDOR DE CAMPO</td> <td>GM 064</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> </tr> <tr> <td>MED. INT. LUZ V</td> <td>070801317</td> <td>06301</td> <td>8/3/2021</td> <td>8/3/2022</td> </tr> <tr> <td>MEDIDOR INT. LUZ UV</td> <td>AC49723</td> <td>06302</td> <td>8/3/2021</td> <td>8/3/2022</td> </tr> <tr> <td>PARTICULAS S/H</td> <td>1701005785</td> <td>049552000190002</td> <td>jul-17</td> <td>jul-22</td> </tr> <tr> <td>MASA PATRON</td> <td>864</td> <td>06303</td> <td>8/5/2020</td> <td>8/5/2025</td> </tr> </tbody> </table>					EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV	YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022	EQUIPO UT	060913/2	06300	8/5/2020	8/5/2025	BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025	MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	MED. INT. LUZ V	070801317	06301	8/3/2021	8/3/2022	MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/3/2021	8/3/2022	PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17	jul-22	MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO																																																		
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV																																																		
YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022																																																		
EQUIPO UT	060913/2	06300	8/5/2020	8/5/2025																																																		
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025																																																		
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA																																																		
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	8/3/2021	8/3/2022																																																		
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/3/2021	8/3/2022																																																		
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17	jul-22																																																		
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025																																																		
DETALLE DE INSPECCIÓN																																																						
<table style="width: 100%;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;"> <table border="1" style="width: 100px;"> <tr> <td style="width: 50px;">APTO</td> <td style="width: 50px;">NO APTO</td> </tr> <tr> <td>Detección de Fisuras</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>Estado de Pernos Vinculación</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>Estado de Agujeros</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>Estado de Resplado Cuña</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>Colizas Mordazas</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>Cono del Cuerpo</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>Segmentos Interiores de Cuña</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>Compuerta</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> </table> </td> <td colspan="2">  CUÑA MANUAL  CUÑA NEUMÁTICA </td> </tr> </table>						<table border="1" style="width: 100px;"> <tr> <td style="width: 50px;">APTO</td> <td style="width: 50px;">NO APTO</td> </tr> <tr> <td>Detección de Fisuras</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>Estado de Pernos Vinculación</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>Estado de Agujeros</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>Estado de Resplado Cuña</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>Colizas Mordazas</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>Cono del Cuerpo</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>Segmentos Interiores de Cuña</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>Compuerta</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> </table>	APTO	NO APTO	Detección de Fisuras	X	Estado de Pernos Vinculación	X	Estado de Agujeros	X	Estado de Resplado Cuña	X	Colizas Mordazas	X	Cono del Cuerpo	X	Segmentos Interiores de Cuña	X	Compuerta	X	 CUÑA MANUAL  CUÑA NEUMÁTICA																													
	<table border="1" style="width: 100px;"> <tr> <td style="width: 50px;">APTO</td> <td style="width: 50px;">NO APTO</td> </tr> <tr> <td>Detección de Fisuras</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>Estado de Pernos Vinculación</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>Estado de Agujeros</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>Estado de Resplado Cuña</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>Colizas Mordazas</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>Cono del Cuerpo</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>Segmentos Interiores de Cuña</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> <tr> <td>Compuerta</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> </table>	APTO	NO APTO	Detección de Fisuras	X	Estado de Pernos Vinculación	X	Estado de Agujeros	X	Estado de Resplado Cuña	X	Colizas Mordazas	X	Cono del Cuerpo	X	Segmentos Interiores de Cuña	X	Compuerta	X	 CUÑA MANUAL  CUÑA NEUMÁTICA																																		
APTO	NO APTO																																																					
Detección de Fisuras	X																																																					
Estado de Pernos Vinculación	X																																																					
Estado de Agujeros	X																																																					
Estado de Resplado Cuña	X																																																					
Colizas Mordazas	X																																																					
Cono del Cuerpo	X																																																					
Segmentos Interiores de Cuña	X																																																					
Compuerta	X																																																					
Aprobación según procedimiento Nº PO 11 API 8 A, B, C			SI																																																			
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS																																																						
 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. N.º 105. PM. LP PRECINTO Nº FECHA PUESTA EN VIGENCIA																																																						
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN																																																		



INFORME DE I.N.D

Nº 11.417

HOJA 2 de 2

CUÑA NEUMÁTICA

PROCEDIMIENTO: PO 11

☒

CLIENTE:

MACRICO S.R.L.

FECHA

19

11

2021

PRÁCTICA DEL CLIENTE

☐

EQUIPO:

M08


LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE GM END S.R.L.

SETS DE ADICIONALES

Set de segment adicionales N°	NA	para	N/A
Set de segment adicionales N°	NA	para	N/A
Set de segment adicionales N°	NA	para	N/A

N° Seg.	3
N° Mord.	1004
Medida "A"	6 3/4"



PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com