



## INFORME DE I.N.D

Nº 11.421

HOJA 1 de 2

## CISTERNA DE ABASTECIMIENTO

PROCEDIMIENTO: PO 31	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: VIENTOS DEL SUR SRL	FECHA: 25 / 11 / 2021
PRÁCTICA DEL CLIENTE	<input type="checkbox"/>	Nº PARTE: 1.845	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.
MARCA: VOLVO	MODELO: 330	CAPACIDAD: 10 M <sup>3</sup>	
INTERNO: 726.	DOMINIO: AC-073-QU	VIGENCIA: 12 MESES	

Inspección a metal limpio:	Arenado	<input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input type="checkbox"/>
Inspección con Ultrasonido	Falla	<input type="checkbox"/>	Espesor	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspección por Partículas Mag.	Húmedas	<input type="checkbox"/>	Secas	<input checked="" type="checkbox"/>
Prueba de Estanqueidad	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
Prueba Hidráulica	Presión de Prueba	N/A		<input type="checkbox"/>

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022
EQUIPO UT	060913/2	06300	8/5/2020	8/5/2025
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/3/2021	8/3/2022
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17	jul-22
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025

## DETALLE DE INSPECCIÓN


DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Cuerpo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Casquete	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Tornamesa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Perno Rey	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Hermeticidad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Aprobación según procedimiento Nº PO 31 ASME VIII

SI

## DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

 GM END S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP	PRECINTO Nº	
	FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com



**INFORME DE I.N.D**

**Nº 11.421**

HOJA 2 de 2

**CISTERNA DE ABASTECIMIENTO**

PROCEDIMIENTO: **PO 31**

CLIENTE: **VIENTOS DEL SUR SRL**

FECHA

25

11

2021


PRÁCTICA DEL CLIENTE

Nº PARTE

1.845

LUGAR DE INSPECCIÓN:


**BASE GM END S.R.L.**



**MEDICIÓN DE ESESORES POR ULTRASONIDO EN: mm TOLVA N 3**

PUNTO	CASQUETE A	CASQUETE B	S1	S2	S3	S4	ESPEJOR MÍNIMO
1	4,3	4,1	4,1	4,3	4,1	4,1	4,1
2	4,1	4,3	4,1	4,3	4,3	4,1	4,1
3	4,1	4,4	4,1	4,2	4,2	4,1	4,1
4	4,1	4,2	4,1	4,3	4,3	4,3	4,1
5	4,2	4,1	4,1	4,4	4,3	4,1	4,1
6	4,1	4,2	4,1	4,3	4,2	4,1	4,1
7	4,1	4,3	4,2	4,3	4,2	4,1	4,1
8	4,2	4,2	4,2	4,2	4,2	4,1	4,1
9	4,1	4,1	4,2	4,3	4,2	4,1	4,1



  
 GM E.N.D. S.R.L.  
 MANSILLA HUGO GASTON  
 Op. INT US. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com