

	INFORME DE I.N.D			Nº 11.422 HOJA 1 de 2																																														
	CAMIÓN GUINCHE			W.O.																																														
PROCEDIMIENTO: PO 36	☒	CLIENTE: TRANSPORTE ARTEAGA S.R.L.	FECHA:	23	11 2021																																													
PRÁCTICA DEL CLIENTE	☐	EQUIPO: N/A	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE CLIENTE																																														
MARCA: IVECO	MODELO: N/A	DOMINIO: AD-563-LM																																																
Nº PARTE: 1846	IDENT Nº: CI-208.	VIGENCIA: 12 MESES																																																
<table border="0"> <tr> <td>Inspección a metal limpio:</td> <td>Arenado</td> <td>☒</td> <td>Limpieza Mecánica</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Condiciones de Inspección:</td> <td>Desarmado</td> <td>☐</td> <td>Armado</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Inspección con partículas:</td> <td>Secas</td> <td>☐</td> <td>Húmedas</td> <td>☒</td> </tr> <tr> <td>Condiciones de Entrega:</td> <td>Desarmado</td> <td>☒</td> <td>Armado</td> <td>☐</td> </tr> </table>						Inspección a metal limpio:	Arenado	☒	Limpieza Mecánica	☐	Condiciones de Inspección:	Desarmado	☐	Armado	☐	Inspección con partículas:	Secas	☐	Húmedas	☒	Condiciones de Entrega:	Desarmado	☒	Armado	☐																									
Inspección a metal limpio:	Arenado	☒	Limpieza Mecánica	☐																																														
Condiciones de Inspección:	Desarmado	☐	Armado	☐																																														
Inspección con partículas:	Secas	☐	Húmedas	☒																																														
Condiciones de Entrega:	Desarmado	☒	Armado	☐																																														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>EQUIPO UTILIZADO</th> <th>Nº DE SERIE / LOTE</th> <th>Nº DE CERTIFICADO</th> <th>F. CALIBRACIÓN</th> <th>F. DE VENCIMIENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LÁMPARA UV</td> <td>9078</td> <td>END 224-10</td> <td>30/8/2010</td> <td>VER INT. UV</td> </tr> <tr> <td>YUGO</td> <td>0586</td> <td>5864</td> <td>8/9/2021</td> <td>8/9/2022</td> </tr> <tr> <td>BOBINA AC-DC</td> <td>17052908</td> <td>06299</td> <td>8/5/2020</td> <td>8/5/2025</td> </tr> <tr> <td>MEDIDOR DE CAMPO</td> <td>GM 064</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> </tr> <tr> <td>MED. INT. LUZ V</td> <td>070801317</td> <td>06301</td> <td>8/3/2021</td> <td>8/3/2022</td> </tr> <tr> <td>MEDIDOR INT. LUZ UV</td> <td>AC49723</td> <td>06302</td> <td>8/3/2021</td> <td>8/3/2022</td> </tr> <tr> <td>PARTICULAS S/H</td> <td>1701005785</td> <td>049552000190002</td> <td>jul-17</td> <td>jul-22</td> </tr> <tr> <td>MASA PATRON</td> <td>864</td> <td>06303</td> <td>8/5/2020</td> <td>8/5/2025</td> </tr> </tbody> </table>						EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV	YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022	BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025	MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	MED. INT. LUZ V	070801317	06301	8/3/2021	8/3/2022	MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/3/2021	8/3/2022	PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17	jul-22	MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO																																														
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV																																														
YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022																																														
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025																																														
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA																																														
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	8/3/2021	8/3/2022																																														
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/3/2021	8/3/2022																																														
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17	jul-22																																														
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025																																														
DETALLE DE INSPECCIÓN																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>Nº SERIE</th> <th>APTO</th> <th>NO APTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Detección de Fisuras</td> <td>N/A</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Cola de Zorro</td> <td>3501.</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Socket</td> <td>208.</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Gancho Doble</td> <td>N/A</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Estaquera Principal</td> <td>16-0011</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Estaquera Auxiliar</td> <td>001-2/002-2</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Porta Estaquera</td> <td>001/002</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Base de Malacate</td> <td>004.</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Defensa de Malacate</td> <td>003.</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>Soporte de Rolo</td> <td>005.</td> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> </tbody> </table>		DESCRIPCIÓN	Nº SERIE	APTO	NO APTO	Detección de Fisuras	N/A	☒	☐	Cola de Zorro	3501.	☒	☐	Socket	208.	☒	☐	Gancho Doble	N/A	☒	☐	Estaquera Principal	16-0011	☒	☐	Estaquera Auxiliar	001-2/002-2	☒	☐	Porta Estaquera	001/002	☒	☐	Base de Malacate	004.	☒	☐	Defensa de Malacate	003.	☒	☐	Soporte de Rolo	005.	☒	☐					
DESCRIPCIÓN	Nº SERIE	APTO	NO APTO																																															
Detección de Fisuras	N/A	☒	☐																																															
Cola de Zorro	3501.	☒	☐																																															
Socket	208.	☒	☐																																															
Gancho Doble	N/A	☒	☐																																															
Estaquera Principal	16-0011	☒	☐																																															
Estaquera Auxiliar	001-2/002-2	☒	☐																																															
Porta Estaquera	001/002	☒	☐																																															
Base de Malacate	004.	☒	☐																																															
Defensa de Malacate	003.	☒	☐																																															
Soporte de Rolo	005.	☒	☐																																															
Aprobación según procedimiento Nº PO 36 ASME V - DIV. 1				SI																																														
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS																																																		
 GM END S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP		PRECINTO Nº																																																
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA																																																
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN																																														

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com



INFORME DE I.N.D

Nº 11.422

HOJA 2 de 2

CAMIÓN GUINCHE

W.O.

PROCEDIMIENTO: PO 36

X

CLIENTE: TRANSPORTE ARTEAGA S.R.L.

FECHA

23

11

2021

PRÁCTICA DEL CLIENTE

EQUIPO: N/A

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE CLIENTE



GM E.N.D. S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. M.I. US. PM. LP

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com