

**INFORME DE I.N.D**Nº **11.336**

HOJA 1 de 2

DAT TERMINACION

PROCEDIMIENTO: **PO 01** CLIENTE: **PERFORMANCE S.R.L.** FECHA: 14 12 2021

PRÁCTICA DEL CLIENTE EQUIPO: 09 LUGAR DE INSPECCIÓN: **BASE CLIENTE**

MARCA: N/A MODELO: **TERMINACION** CAPACIDAD: 270 CAÑOS
 PARTE Nº: 1801 VIGENCIA: 12 MESES IDENT N°: 09

Inspección a metal limpio: Arenado Limpieza Mecánica
 Condiciones de Inspección: Desarmado Armado
 Inspección con Partículas: Seca Humeda
 Condiciones de Entrega: Desarmado Armado

| EQUIPO UTILIZADO | Nº DE SERIE / LOTE | Nº DE CERTIFICADO | F. CALIBRACIÓN | F. DE VENCIMIENTO |
|---------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| LÁMPARA UV | 9078 | END 224-10 | 30/8/2010 | VER INT. UV |
| YUGO | 0586 | 5864 | 8/9/2021 | 8/9/2022 |
| EQUIPO UT | 060913/2 | 06300 | 8/9/2021 | 8/9/2022 |
| BOBINA AC-DC | 17052908 | 06299 | 8/5/2020 | 8/5/2025 |
| MEDIDOR DE CAMPO | GM 064 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| MED. INT. LUZ V | 070801317 | 06301 | 8/3/2021 | 8/3/2022 |
| MEDIDOR INT. LUZ UV | AC49723 | 06302 | 8/3/2021 | 8/3/2022 |
| PARTICULAS S/H | 1701005785 | 049552000190002 | jul-17 | jul-22 |
| MASA PATRON | 864 | 06303 | 8/5/2020 | 8/5/2025 |

DETALLE DE INSPECCIÓN

| | APTO | NO APTO |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| DETECCION DE FISURA | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| ESTADO DE CUERPO | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Aprobación según procedimiento Nº PO 01 ASTM E709

SI**DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS**

GM E.N.D. S.R.L.
 MANSILLA NUÑO GASTON
 Op. NII U.S. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com



INFORME DE I.N.D

Nº 11.336

HOJA 2 de 2

DAT TERMINACION

PROCEDIMIENTO: PO 01

CLIENTE: PERFORMANCE S.R.L.

FECHA

14

12

2021

PRÁCTICA DEL CLIENTE

EQUIPO: 09

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE CLIENTE



OJAL DE DTM




SOPORTE DE VASTAGO



PIVOTE DE CABALLETE



ESTABILIZADOR DE CABALLETE



SOPORTE DE BANDEJA



BANDEJA



TOPES



GM E.N.D. S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. NII US / P.M. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN