



INFORME DE I.N.D

Nº 11.430

HOJA 1 de 1

CALDERA

PROCEDIMIENTO: PO 45

CLIENTE:

VIENTOS DEL SUR SRL

FECHA

11

08

2021

PRÁCTICA DEL CLIENTE

Nº PARTE:

1.642

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE CLIENTE

DOMINIO

GKZ-859

IDENT Nº:

104

VIGENCIA:

12 MESES

Inspección a metal limpio:

Arenado

Limpieza Mecánica

Inspección con Ultrasonido

Falla

Espesor

Inspección por Partículas Mag.

Húmedas

Secas

Prueba Hidráulica

Presión de Diseño

n/a

PSI

Presión de Prueba

3000

PSI

Presión de Trabajo

3000

PSI

Condiciones de Entrega:

Desarmado

Armado

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV
YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022
EQUIPO UT	060913/2	06300	8/5/2020	8/5/2025
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/9/2021	8/9/2022
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	8/3/2021	8/3/2022
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/3/2021	8/3/2022
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17	jul-22
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025

DETALLE DE INSPECCIÓN

	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Conexión	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Aprobación según procedimiento Nº PO 45 ASME V - B 31.3 - API 570

SI

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NIVUS. PM. LP		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACION	FIRMA - ACLARACION	

	INFORME DE I.N.D			Nº 11.430		
	CALDERA			HOJA 2 de 2		
PROCEDIMIENTO: PO 45	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: VIENTOS DEL SUR SRL	FECHA	28	08	2021
PRÁCTICA DEL CLIENTE	<input type="checkbox"/>	Nº PARTE	1.642	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE CLIENTE		




TANQUE DE AGUA			
6,3	6,3	6,2	6,3
6,3	6,2	6,3	6,2
6,2	6,3	6,4	4,2
6,3	6,3	6,4	6,4

TANQUE DE GAS OIL			
6,5	6,4	6,4	6,4
6,4	6,4	6,3	6,2
6,5	6,4	6,4	6,4
6,4	6,4	6,3	6,4



CUERPO DE CALDERA			
S1	S2	S3	S4
7,5	7,4	7,5	7,5
7,5	7,6	7,6	7,5
7,4	7,4	7,6	4,5

CABEZAL DE CALDERA					
A	7,1	7,4	7,2	7,3	7,3
B	7,2	7,3	7,3	7,3	7,2

 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII-US/PM-LP		PRECINTO Nº
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN