



INFORME DE I.N.D

Nº 11.435

HOJA 1 de 2

ELEVADOR HOMBRO RECTO

W.O.

PROCEDIMIENTO: **PO 14** CLIENTE: **MACRICO S.R.L.** FECHA: 01 12 2021

PRÁCTICA DEL CLIENTE EQUIPO: **STOCK** LUGAR DE INSPECCIÓN: **BASE GM END S.R.L.**


MARCA: **BJ** MODELO: **32474** DIÁMETRO: **1,99.**
 Nº PARTE: **1896** IDENT Nº: **178.** VIGENCIA: **12 MESES**
 Nº SERIE: **178.** CAPACIDAD: **35 TON** BHCA: TUBING:

Inspección a metal limpio: Arenado Limpieza Mecánica
 Condiciones de Inspección: Desarmado Armado
 Inspección con partículas: Secas Húmedas
 Condiciones de Entrega: Desarmado Armado


| EQUIPO UTILIZADO | Nº DE SERIE / LOTE | Nº DE CERTIFICADO | F. CALIBRACIÓN | F. DE VENCIMIENTO |
|---------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| LÁMPARA UV | 9078 | END 224-10 | 30/8/2010 | VER INT. UV |
| YUGO | 0586 | 5864 | 8/9/2021 | 8/9/2022 |
| BOBINA AC-DC | 17052908 | 06299 | 8/5/2020 | 8/5/2025 |
| MEDIDOR DE CAMPO | GM 064 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| MED. INT. LUZ V | 070801317 | 06301 | 8/3/2021 | 8/3/2022 |
| MEDIDOR INT. LUZ UV | AC49723 | 06302 | 8/3/2021 | 8/3/2022 |
| PARTICULAS S/H | 1701005785 | 049552000190002 | jul-17 | jul-22 |
| MASA PATRON | 864 | 06303 | 8/5/2020 | 8/5/2025 |

DETALLE DE INSPECCIÓN

| | APTO | NO APTO |
|---------------------------|------|---------|
| Detección de Fisuras | X | |
| Medición de Boca | X | |
| Cuerpo (Fisuras - Estado) | X | |
| Perno Principal | X | |
| Juego Lateral | X | |
| Juego Vertical | X | |
| Perno de Traba | X | |
| Desgaste de Asas | X | |
| Legüeta de Cierre | X | |
| Trabas (Funcionamiento) | X | |
| Seguro de Astas | X | |
| Resorte Principal / Traba | X | |



| | |
|---------------|-----------------|
| A | 2 3/16" |
| B | 2 3/16" |
| C | 1 1/8 |
| J-juego lat. | 1 13/16 |
| d-(dia.perno) | 1 1/4" X 6 7/8" |



Aprobación según procedimiento Nº PO 14 API 8 A, B, C **SI**

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

GM E.N.D. S.R.L.
 MANSILLA JACO GASTON
 Op. N.º 105. PM. LP

PRECINTO Nº: _____
 FECHA PUESTA EN VIGENCIA: _____

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L. FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN FIRMA - ACLARACIÓN



INFORME DE I.N.D

Nº 11.435

HOJA 2 de 2

ELEVADOR HOMBRO RECTO

W.O.

PROCEDIMIENTO: PO 14

CLIENTE: MACRICO S.R.L.

FECHA

01

12

2021

PRÁCTICA DEL CLIENTE

EQUIPO: STOCK

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE GM END S.R.L.



GM E.N.D. S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. M.F.U.S. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com