

**INFORME DE I.N.D**Nº **11.444**

HOJA 1 de 2

COMPRESOR DE GASOIL

PROCEDIMIENTO: **PO 31** CLIENTE: **MACRICO S.R.L.** FECHA: **30** **11** **2021**

PRÁCTICA DEL CLIENTE Nº PARTE: **1.892** LUGAR DE INSPECCIÓN: **LOCACIÓN**


MARCA: **N/A** IDENT Nº: **8001** VIGENCIA: **24 MESES**

Inspección a metal limpio: Arenado Limpieza Mecánica
 Inspección con Ultrasonido: Falla Espesor
 Inspección por Partículas Mag. Húmedas Secas
 Prueba de Estanqueidad: Si No
 Prueba Hidráulica: Presión de Diseño **N/A** **KG/CM2**
 Presión de Prueba **N/A** **KG/CM2**
 Presión de Trabajo **N/A** **PSI**
 Tipo de Tanque: Vertical Horizontal
 Producto Almacenado: Aire Gas Oil

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
YUGO	0586	5864	8/3/2021	8/3/2022
EQUIPO UT	060913/2	06300	8/5/2020	8/5/2025
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/9/2021	8/9/2022
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17	jul-22
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025

DETALLE DE INSPECCIÓN

MEDICIÓN DE ESPESORES POR ULTRASONIDO EN:							
PUNTO	CASQUETE A	CASQUETE B	S1	S2	S3	S4	ESPESOR MÍNIMO
1	3,4	3,4	3,4	3,3	3,1	3,4	3,10
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							

**DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS**

(Signature)
 GM E.N.D. S.R.L.
 MANSILLA YUGO GASTON
 Op. III US. PM. LP

PRECINTO Nº
 FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L. FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN FIRMA - ACLARACIÓN



INFORME DE I.N.D

Nº 11.444

HOJA 2 de 2

COMPRESOR DE GASOIL

PROCEDIMIENTO: PO 31

CLIENTE: MACRICO S.R.L.

FECHA: 30 11 2021

PRÁCTICA DEL CLIENTE

Nº PARTE: 1.892

LUGAR DE INSPECCIÓN: **LOCACIÓN**

DESCRIPCIÓN	APTO	
	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	X	
Medidas dentro de Tolerancia	X	



Aprobación según procedimiento Nº PO 31 ASME VIII **SI**

[Signature]
 GME.N.D S.R.L.
 MANSILLA HUGO GASTON
 Op. NI US. PM. LP

PRECINTO Nº
 FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN