



INFORME DE I.N.D

Nº 11.509

HOJA 1 de 2

COMPRESOR DE AIRE


PROCEDIMIENTO: PO 31	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: MACRICO S.R.L.	FECHA: 28 / 12 / 2021
PRÁCTICA DEL CLIENTE	<input type="checkbox"/>	Nº PARTE: 1.956	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.
MARCA: N/A	IDENT Nº: 7133660	VIGENCIA: 12 MESES	

Inspección a metal limpio:	Arenado	<input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspección con Ultrasonido	Falla	<input type="checkbox"/>	Espesor	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspección por Partículas Mag.	Húmedas	<input type="checkbox"/>	Secas	<input checked="" type="checkbox"/>
Prueba de Estanqueidad	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
	Presión de Diseño	N/A	KG/CM2	
Prueba Hidráulica	Presión de Prueba	120	PSI	
	Presión de Trabajo	N/A	KG/CM2	
Tipo de Tanque	Vertical	<input type="checkbox"/>	Horizontal	<input checked="" type="checkbox"/>
Producto Almacenado	Aire	<input checked="" type="checkbox"/>	Gas Oil	<input type="checkbox"/>

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022
EQUIPO UT	060913/2	06300	8/5/2020	8/5/2025
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	3/8/2021	3/8/2022
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17	jul-22
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025

DETALLE DE INSPECCIÓN

MEDICIÓN DE ESPESORES POR ULTRASONIDO EN:							
PUNTO	CASQUETE A	CASQUETE B	S1	S2	S3	S4	ESPESOR MÍNIMO
1	3,1	3,4	3,1	3,0	3,4	3,1	3,00
2	3,3	3,1	3,3	3,1	3,1	3,4	3,10
3	3,1	3,1	3,1	3,4	3,4	3,3	3,10
4	3,2	3,1	3,1	3,4	3,4	3,4	3,10
5	3,1	3,1	3,6	3,1	3,1	3,3	3,10
6	3,1	3,1					3,10
7							
8							
9							



DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

 GM END S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. III US. PM. LP		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN	

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com



INFORME DE I.N.D

Nº 11.509

HOJA 2 de 2

COMPRESOR DE AIRE

PROCEDIMIENTO: PO 31

CLIENTE: MACRICO S.R.L.

FECHA: 28 12 2021

PRÁCTICA DEL CLIENTE

Nº PARTE: 1.956

LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.

DESCRIPCIÓN	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	X	
Medidas dentro de Tolerancia	X	



Aprobación según procedimiento Nº PO 31 ASME VIII **SI**

GM END S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. NI US. PM. LP

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

PRECINTO Nº
FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN