


	INFORME DE I.N.D				Nº 11.511 HOJA 1 de 2																																																																																							
	CORONA				POLEAS		W.O.																																																																																					
PROCEDIMIENTO: PO 25	☒	CLIENTE: MACRICO S.R.L.			FECHA	28 12 2021																																																																																						
PRÁCTICA DEL CLIENTE	☐	EQUIPO: M06	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.																																																																																									
MARCA: IDECO		MODELO: H-35	DIAMETRO		24" X 1"																																																																																							
Nº PARTE: 1956		IDENT Nº: 06-52,06-51,08402	VIGENCIA:		12 MESES																																																																																							
Inspección a metal limpio: Arenado ☒ Limpieza Mecánica ☐ Condiciones de Inspección: Desarmado ☒ Armado ☐ Inspección con partículas: Secas ☐ Húmedas ☒ Inspección con Ultrasonido: Falla ☐ Espesor ☒ Condiciones de Entrega: Desarmado ☒ Armado ☐																																																																																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>EQUIPO UTILIZADO</th> <th>Nº DE SERIE / LOTE</th> <th>Nº DE CERTIFICADO</th> <th>F. CALIBRACIÓN</th> <th>F. DE VENCIMIENTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LÁMPARA UV</td> <td>9078</td> <td>END 224-10</td> <td>30/8/2010</td> <td>VER INT. UV</td> </tr> <tr> <td>YUGO</td> <td>0586</td> <td>5864</td> <td>8/9/2021</td> <td>8/9/2022</td> </tr> <tr> <td>EQUIPO UT</td> <td>060913/2</td> <td>06300</td> <td>8/9/2021</td> <td>8/9/2022</td> </tr> <tr> <td>BOBINA AC-DC</td> <td>17052908</td> <td>06299</td> <td>8/5/2020</td> <td>8/5/2025</td> </tr> <tr> <td>MEDIDOR DE CAMPO</td> <td>GM 064</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> </tr> <tr> <td>MED. INT. LUZ V</td> <td>070801317</td> <td>06301</td> <td>8/3/2021</td> <td>8/3/2022</td> </tr> <tr> <td>MEDIDOR INT. LUZ UV</td> <td>AC49723</td> <td>06302</td> <td>8/3/2021</td> <td>8/3/2022</td> </tr> <tr> <td>PARTICULAS S/H</td> <td>1701005785</td> <td>049552000190002</td> <td>jul-17</td> <td>jul-22</td> </tr> <tr> <td>MASA PATRON</td> <td>864</td> <td>06303</td> <td>8/5/2020</td> <td>8/5/2025</td> </tr> </tbody> </table>							EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV	YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022	EQUIPO UT	060913/2	06300	8/9/2021	8/9/2022	BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025	MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	MED. INT. LUZ V	070801317	06301	8/3/2021	8/3/2022	MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/3/2021	8/3/2022	PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17	jul-22	MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025																																				
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO																																																																																								
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV																																																																																								
YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022																																																																																								
EQUIPO UT	060913/2	06300	8/9/2021	8/9/2022																																																																																								
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025																																																																																								
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA																																																																																								
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	8/3/2021	8/3/2022																																																																																								
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/3/2021	8/3/2022																																																																																								
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17	jul-22																																																																																								
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025																																																																																								
DETALLE DE INSPECCIÓN																																																																																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Nº POLEA</th> <th rowspan="2">Ø CABLE</th> <th rowspan="2">PROF</th> <th rowspan="2">API GALGA</th> <th rowspan="2">TIPO POLEA</th> <th rowspan="2">Ø EXT.</th> <th colspan="2">FISURAS</th> <th rowspan="2">Nº GM</th> <th rowspan="2">IDENTIFICACIÓN</th> <th rowspan="2">RODAMIENTO Nº</th> <th rowspan="2">ESP.</th> </tr> <tr> <th>APTO</th> <th>NO APTO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1</td> <td>26,8</td> <td>OK</td> <td>RAYOS</td> <td>24</td> <td>X</td> <td></td> <td>NA</td> <td>06-51.</td> <td>OK</td> <td>10,5</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1</td> <td>46,6</td> <td>OK</td> <td>RAYOS</td> <td>24</td> <td>X</td> <td></td> <td>NA</td> <td>06-52.</td> <td>OK</td> <td>11,5</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1</td> <td>27,2</td> <td>OK</td> <td>RAYOS</td> <td>24</td> <td>X</td> <td></td> <td>NA</td> <td>08402.</td> <td>OK</td> <td>10,8</td> </tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>						Nº POLEA	Ø CABLE	PROF	API GALGA	TIPO POLEA	Ø EXT.	FISURAS		Nº GM	IDENTIFICACIÓN	RODAMIENTO Nº	ESP.	APTO	NO APTO	1	1	26,8	OK	RAYOS	24	X		NA	06-51.	OK	10,5	2	1	46,6	OK	RAYOS	24	X		NA	06-52.	OK	11,5	3	1	27,2	OK	RAYOS	24	X		NA	08402.	OK	10,8	4												5												6												
Nº POLEA	Ø CABLE	PROF	API GALGA	TIPO POLEA	Ø EXT.							FISURAS						Nº GM	IDENTIFICACIÓN	RODAMIENTO Nº	ESP.																																																																							
						APTO	NO APTO																																																																																					
1	1	26,8	OK	RAYOS	24	X		NA	06-51.	OK	10,5																																																																																	
2	1	46,6	OK	RAYOS	24	X		NA	06-52.	OK	11,5																																																																																	
3	1	27,2	OK	RAYOS	24	X		NA	08402.	OK	10,8																																																																																	
4																																																																																												
5																																																																																												
6																																																																																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Nº EJE</th> <th>LONGITUD</th> <th>DIÁMETRO</th> <th>SUPERFICIE</th> <th>APTO</th> <th>NO APTO</th> <th>DET Nº</th> <th>BANCADAS</th> <th>FISURAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>0,47MTS</td> <td>2 3/4</td> <td>OK</td> <td>X</td> <td></td> <td>06-54</td> <td>NA</td> <td>NA</td> </tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>						Nº EJE	LONGITUD	DIÁMETRO	SUPERFICIE	APTO	NO APTO	DET Nº	BANCADAS	FISURAS	1	0,47MTS	2 3/4	OK	X		06-54	NA	NA	2									3									4									5																																									
Nº EJE	LONGITUD	DIÁMETRO	SUPERFICIE	APTO	NO APTO	DET Nº	BANCADAS	FISURAS																																																																																				
1	0,47MTS	2 3/4	OK	X		06-54	NA	NA																																																																																				
2																																																																																												
3																																																																																												
4																																																																																												
5																																																																																												
Aprobación según procedimiento Nº PO 25 API 8 A B - RP 4 G						SI																																																																																						
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS																																																																																												
 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NLUS/PM-LP						PRECINTO Nº																																																																																						
						FECHA PUESTA EN VIGENCIA																																																																																						
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN			FIRMA - ACLARACIÓN																																																																																							

