

**INFORME DE I.N.D**Nº **8.182**

HOJA 1 de 2

SISTEMA DE FRENOS**PRINCIPAL**PROCEDIMIENTO: **PO 15**☒CLIENTE: **MACRICO S.R.L.**

FECHA

15

01

2021

PRÁCTICA DEL CLIENTE

☐

EQUIPO: # 07

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE CLIENTEMARCA: **CARDWELL**MODELO: **KB-200**

CAPACIDAD

220,000 LBSNº PARTE: **1491**IDENT Nº: **,09-10**

VIGENCIA

12 MESES

Inspección a metal limpio:

Arenado

☒

Limpieza Mecánica

☐

Condiciones de Inspección:

Desarmado

☒

Armado

☐

Inspección con partículas:

Secas

☐

Humedas

☒

Condiciones de Entrega:

Desarmado

☒

Armado


☐

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV
YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022
EQUIPO UT	060913/2	06300	8/5/2020	8/5/2025
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/9/2021	8/9/2022
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	8/3/2021	8/3/2022
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/3/2021	8/3/2022
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17	jul-22
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025

DETALLE DE INSPECCIÓN

					APTO		NO APTO	
Detección de Fisuras					X			
ESPESORES EN CAMPANAS (mm)								
CAMPANA 1				CAMPANA 2				
27,1		27,4		26,1		27,9		
28		27,6		27,5		26,9		
27,5		26,3		27,3		26,9		
27,3		26,9		26,9		27,3		
e MIN		26,3 mm		e MIN		26,1		mm

CINTAS DE FRENO				
Ultrasonido de Areas Extremas (mm)				
CINTA 1		09,10,1	CINTA 2	09,10,2
6,3		6,2	6,3	6,3
6,3		6,2	6,2	6,3
6,3		6,3	6,3	6,3
6,3		6,3	6,3	6,3



Aprobación según procedimiento Nº PO 15 API 8 A, B, C

SI**DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS**

SE REALIZA INSPECCION A COMPONENTES DEL TAMBOR PRINCIPAL ACEPTADO

GM E.N.D. S.R.L.
MANSILLA ANDRÉS GASTÓN
Op. NIVUS. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com



INFORME DE I.N.D

Nº 8.182

HOJA 2 de 2

SISTEMA DE FRENOS

PRINCIPAL

PROCEDIMIENTO: PO 15

☒

CLIENTE:

MACRICO S.R.L.

FECHA

15

01

2021

PRÁCTICA DEL CLIENTE

☐

EQUIPO:

07

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE CLIENTE



GM E.N.D. S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. N° 105. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com