



# INFORME DE I.N.D

Nº 8.181

HOJA 1 de 2

SISTEMA DE FRENOS

PISTONEO


PROCEDIMIENTO: <b>PO 15</b>	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: <b>MACRICO S.R.L.</b>	FECHA: 15 / 01 / 2020
PRÁCTICA DEL CLIENTE	<input type="checkbox"/>	EQUIPO: # 07	LUGAR DE INSPECCIÓN: <b>BASE CLIENTE</b>
MARCA: <b>CARDWELL</b>	MODELO: <b>KB -200</b>	CAPACIDAD: <b>220.000 LBS</b>	
Nº PARTE: <b>1491</b>	IDENT Nº: <b>.07.01</b>	VIGENCIA: <b>12 MESES</b>	

Inspección a metal limpio:	Arenado	<input checked="" type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input type="checkbox"/>
Condiciones de Inspección:	Desarmado	<input checked="" type="checkbox"/>	Armado	<input type="checkbox"/>
Inspección con partículas:	Secas	<input type="checkbox"/>	Humedas	<input checked="" type="checkbox"/>
Condiciones de Entrega:	Desarmado	<input checked="" type="checkbox"/>	Armado	<input type="checkbox"/>

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV
YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022
EQUIPO UT	060913/2	06300	8/5/2020	8/5/2025
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/9/2021	8/9/2022
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	8/3/2021	8/3/2022
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/3/2021	8/3/2022
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17	jul-22
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025

## DETALLE DE INSPECCIÓN

		APTO	NO APTO
Detección de Fisuras		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESPEORES EN CAMPANAS (mm)			
CAMPANA 1		CAMPANA 2	
18,4	17,5	18,4	<b>18,4</b>
18,6	18,4	18,6	<b>18,5</b>
18,3	18,6	18,6	<b>18,6</b>
16,9	18,6	18,5	<b>18,5</b>
e MIN	16,9 mm	e MIN	18,4 mm
CINTAS DE FRENO			
Ultrasonido de Areas Extremas (mm)			
CINTA 1	07-1	CINTA 2	07-2
6,1	6,3	6,3	6,1
6,3	6,1	6,3	6,2
6,2	6,2	6,3	6,1
6,3	6,2	6,3	6,3



Aprobación según procedimiento Nº PO 15 API 8 A, B, C

**SI**

## DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

SE REALIZA INSPECCION DE COMPONENTES DE SISTEMA DE FRENO TBOR PISTONEO ACEPTADO

 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NIJUS. PM. LP		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN	

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com



# INFORME DE I.N.D

Nº **8.181**

HOJA 2 de 2

**SISTEMA DE FRENOS**

**PISTONEO**

PROCEDIMIENTO: **PO 15**

CLIENTE: **MACRICO S.R.L.**

FECHA

15

01

2020


PRÁCTICA DEL CLIENTE

EQUIPO: # 07

LUGAR DE INSPECCIÓN:

**BASE CLIENTE**



  
GM E.N.D. S.R.L.  
MANSILLA HUGO GASTON  
Op. NII U.S. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com