

**INFORME DE I.N.D**Nº **10.777**

HOJA 1 de 2

**APAREJO - GANCHO**

W.O.

PROCEDIMIENTO: **PO 12**CLIENTE: **MACRICO S.R.L.**

FECHA

28

07

2021

PRÁCTICA DEL CLIENTE

EQUIPO: # 07

LUGAR DE INSPECCIÓN: **BASE GM END S.R.L.**MARCA: **IDECO**MODELO: **CTB 65****APAREJO**MARCA: **IDECO**CAPACIDAD: **100 Tn**

Nº IDENT. APAREJO

MODELO: **CTB 65**OBSERVACIONES: **NA****1155****GANCHO**MARCA: **IDECO**CAPACIDAD: **100 Tn**

Nº IDENT. GANCHO


MODELO: **CTB 65**OBSERVACIONES: **NA****1189**

|                             |           |                                     |                   |                                     |
|-----------------------------|-----------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|
| Inspección a metal limpio:  | Arenado   | <input checked="" type="checkbox"/> | Limpieza Mecánica | <input type="checkbox"/>            |
| Condiciones de Inspección:  | Desarmado | <input checked="" type="checkbox"/> | Armado            | <input type="checkbox"/>            |
| Inspección con partículas:  | Secas     | <input type="checkbox"/>            | Humedas           | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Inspección con Ultrasonido: | Falla     | <input checked="" type="checkbox"/> | Espesor           | <input type="checkbox"/>            |
| Condiciones de Entrega:     | Desarmado | <input checked="" type="checkbox"/> | Armado            | <input type="checkbox"/>            |

| EQUIPO UTILIZADO    | Nº DE SERIE / LOTE | Nº DE CERTIFICADO | F. CALIBRACIÓN | F. DE VENCIMIENTO |
|---------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| LÁMPARA UV          | 9078               | END 224-10        | 30/8/2010      | VER INT. UV       |
| EQUIPO UT           | 060913/2           | 06300             | 8/9/2021       | 8/9/2022          |
| BOBINA AC-DC        | 17052908           | 06299             | 8/5/2020       | 8/5/2025          |
| MEDIDOR DE CAMPO    | GM 064             | NO APLICA         | NO APLICA      | NO APLICA         |
| MED. INT. LUZ V     | 070801317          | 06301             | 8/3/2021       | 8/3/2022          |
| MEDIDOR INT. LUZ UV | AC49723            | 06302             | 8/3/2021       | 8/3/2022          |
| PARTICULAS S/H      | 1701005785         | 049552000190002   | jul-17         | jul-22            |

**DETALLE DE INSPECCIÓN**

| DESCRIPCIÓN             | APTOS                               |                          |
|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
|                         | APTO                                | NO APTO                  |
| Detección de Fisuras    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Eje de Gancho           | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Pernos de Vinculación   | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Pernos de Aparejo       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Roscas de Adaptador     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Sistema de Traba Cierre | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Cuerpo del Gancho       | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Lengüeta de Gancho      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Asas del Gancho         | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Poleas - Eje Aparejo    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

MEDIDA A1 **3 3/8"**MEDIDA A2 **3 3/8"**

Aprobación según procedimiento Nº PO 12 API 8 A, B, C

**SI****DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS**

GM E.N.D. S.R.L.  
MANSILLA HUGO GASTON  
Op. NII L/S. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com



# INFORME DE I.N.D

Nº 10.777

HOJA 2 de 2

## APAREJO - GANCHO

W.O.

PROCEDIMIENTO: PO 12

CLIENTE: MACRICO S.R.L.

FECHA: 28 07 2021

PRÁCTICA DEL CLIENTE

EQUIPO: # 07

LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.



GM E.N.D. S.R.L.  
MANSILLA LOGO GASTON  
Op. N.º 105. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com