

**INFORME DE I.N.D**Nº **11.522**

HOJA 1 de 2

MASTIL

PROCEDIMIENTO: **PO 01** CLIENTE: **CRI HOLDING INC. SUC. ARG.** FECHA: 21 12 2021

PRÁCTICA DEL CLIENTE EQUIPO: CRI 001 LUGAR DE INSPECCIÓN: **BASE GM END S.R.L.**

MARCA: N/A DIAMETRO: N/A LONGITUD: 8,40 X 1 Ø 0,23
 PARTE Nº: 1965 VIGENCIA: 12 MESES IDENT N°: 001.

Inspección a metal limpio: Arenado Limpieza Mecánica
 Condiciones de Inspección: Desarmado Armado
 Inspección con Partículas: Seca Humeda
 Condiciones de Entrega: Desarmado Armado

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV
YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022
EQUIPO UT	060913/2	06300	8/9/2021	8/9/2022
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	8/3/2021	8/3/2022
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/3/2021	8/3/2022
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17	jul-22
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025

DETALLE DE INSPECCIÓN

	APTO	NO APTO
DETECCION DE FISURA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESTADO DE CUERPO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESTADO DE SOPORTE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Aprobación según procedimiento Nº PO 01 ASTM E709

SI**DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS**

GM E.N.D. S.R.L.
 MANSILLA NUÑO GASTÓN
 Op. NII U.S. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN



INFORME DE I.N.D

Nº 11.522

HOJA 2 de 2

BARRETA DE MASTIL

PROCEDIMIENTO: PO 01

CLIENTE: CRI HOLDING INC. SUC. ARG.

FECHA

21 12 2021

PRÁCTICA DEL CLIENTE

EQUIPO: CRI 001

LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.



GM E.N.D. S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. NIT US / PM. LP

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA