

**INFORME DE I.N.D**Nº **11.525**

HOJA 1 de 2

**ESTABILIZADOR HCO DELANTEROS**
 PROCEDIMIENTO: **PO 25**  CLIENTE: **CRI HOLDING INC. SUC. ARG.** FECHA: 21 12 2021

 PRÁCTICA DEL CLIENTE  EQUIPO: CRI 001 LUGAR DE INSPECCIÓN: **BASE GM END S.R.L.**

 MARCA: N/A DIAMETRO: N/A LONGITUD: N/A  
 PARTE Nº: 1965 VIGENCIA: 12 MESES IDENT N°: 001-10/ 001-11

 Inspección a metal limpio: Arenado  Limpieza Mecánica   
 Condiciones de Inspección: Desarmado  Armado   
 Inspección con Partículas: Seca  Humeda   
 Condiciones de Entrega: Desarmado  Armado 

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV
YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022
EQUIPO UT	060913/2	06300	8/9/2021	8/9/2022
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	8/3/2021	8/3/2022
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/3/2021	8/3/2022
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17	jul-22
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025

**DETALLE DE INSPECCIÓN**

	APTO	NO APTO
DETECCION DE FISURA	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESTADO DE CUERPO	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ESTADO DE SOPORTE	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Aprobación según procedimiento Nº PO 25 API 8 A B - RP 4 G

**SI****DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS**
 GM END S.R.L.  
 MANSILLA HUGO GASTON  
 Op. NII US. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com