



INFORME DE I.N.D

Nº 11.528

HOJA 1 de 1

JUEGO DE CINTAS DE FRENO

PROCEDIMIENTO: PO 15	☒	CLIENTE: CRI HOLDING INC. SUC. ARG.	FECHA: 21 12 2021
PRÁCTICA DEL CLIENTE	☐	EQUIPO: CRI 001	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.
MARCA: IDECO	MODELO: H-20	DIAMETRO: 1/4" X 5 1/2"	
Nº PARTE: 1965	IDENT Nº: 001-15/001-16	VIGENCIA: 12 MESES	

Inspección a metal limpio:	Arenado	☒	Limpieza Mecánica	☐
Condiciones de Inspección:	Desarmado	☒	Armado	☐
Inspección con partículas:	Secas	☐	Húmedas	☒
Condiciones de Entrega:	Desarmado	☒	Armado	☐

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV
YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022
EQUIPO UT	060913/2	06300	8/9/2021	8/9/2022
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	8/3/2021	8/3/2022
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/3/2021	8/3/2022
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17	jul-22
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025

DETALLE DE INSPECCIÓN

	APTO	NO APTO	
Detección de Fisuras	☒	☐	
CINTAS DE FRENO			
Ultrasonido de Areas Extremas (mm)			
CINTA 1	001-15	CINTA 2	001-16
6,2	6,2	6,2	6,3
6,3	6,2	6,3	6,3
6,2	6,2	6,3	6,3
6,3	6,3	6,3	6,3



Aprobación según procedimiento Nº PO 15 API 8 A, B, C

SI

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

 GM END S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. N.º US. PM. LP		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN	

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com