



INFORME DE I.N.D

Nº 11.529

HOJA 1 de 1

CAMPANAS DE FRENO

PROCEDIMIENTO: PO 15

☒

CLIENTE: CRI HOLDING INC. SUC. ARG.

FECHA

21

12

2021

PRÁCTICA DEL CLIENTE

☐

EQUIPO: CRI 001

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE GM END S.R.L.

MARCA: IDECO

MODELO: H-20

DIAMETRO

N/A

Nº PARTE: 1965

IDENT Nº: 001-17/001-18

VIGENCIA

12 MESES

Inspección a metal limpio:

Arenado

☒

Limpieza Mecánica

☐

Condiciones de Inspección:

Desarmado

☒

Armado

☐

Inspección con partículas:

Secas

☐

Humedas

☒

Condiciones de Entrega:

Desarmado

☒

Armado

☐

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV
YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022
EQUIPO UT	060913/2	06300	8/9/2021	8/9/2022
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	8/3/2021	8/3/2022
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/3/2021	8/3/2022
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17	jul-22
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025

DETALLE DE INSPECCIÓN

APTO

NO APTO

Detección de Fisuras

☒

CAMPANA DE FRENO

Ultrasonido de Areas Extremas (mm)

CAMPANA Nº 001-17		CAMPANA Nº 001-18	
17,6	17,8	17,8	17,7
17,9	17,9	18,3	18,1
17,9	18,1	18,4	17,7
ESP. MIN	17,6	ESP. MIN	17,7

Aprobación según procedimiento Nº PO 15 API 8 A, B, C

SI

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

GM END S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. N.º US. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com