E.N.D SRL				INFORME DE I.N.D						№ 11.530 HOJA 1 de 2		
				SIST. DE FRENO TBOR PRINCIPAL								
PROCEDIMIENTO: PO 15 x			х	CLIENTE: CRI HOLDING INC.			UC. ARG. FECHA		21	12	2021	
PRÁCTICA DEL CLIENTE				EQUIPO:	_	CRI 001	LUGAR DE IN	LUGAR DE INSPECCIÓN:		SE GM ENI	D S.R.L.	
MARCA:	MARCA: IDECO			MODELO		H-20	DIAMETRO			N/A		
№ PARTE: 1965			IDENT Nº:		001-19	VIGENCIA			12 MESES			
Inspección a metal limpio:				Arenado	Х	Limpie	eza Mecánica					
Condiciones de Inspección:				Desarmado	Х	Armac	10					
Inspección con partículas:				Secas		Hume	das		x			
Condiciones de Entrega:				Desarmado	Х	Armado						
EQUIPO	EQUIPO UTILIZADO			Nº DE SERIE / LOTE		Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN		F. DE VENCIMIENTO			
LÁMPARA UV				9078		END 224-10	30/8/2010		VER INT. UV			
YUGO			0586			5864	8/9/2021		8/9/2022			
EQUIPO UT BOBINA AC-DC			060913/2 17052908			06300 06299	8/9/2021 8/5/2020		8/9/2022 8/5/2025			
MEDIDOR DE CAMPO			GM 064			NO APLICA NO AF				NO APLICA		
MED. INT. LUZ V			070801317			06301	8/3/202		8/3/2022			
MEDIDOR INT. LUZ UV			AC49723			06302	8/3/2021		8/3/2022			
PARTICULAS S/H MASA PATRON			1701005785 864			049552000190002 06303	jul-17 8/5/2020		jul-22 8/5/2025			
IVIASA FATROIV										8/3/2023		
DETALLE DE INSPECCIÓN												
				APTO NO APTO			INTAS DE F	RENO	X			
Detección de Fisuras			ا ات	x X							9	
				<u> </u>		1 1 N	1			- //		
ESPESORES EN CAMPANAS (CAMPANA N° 001-17 CAMPAN				mm) A N° 001-18			\ \ @	valizacion	agujer	os ///		
17,6	17,8 17					$II \cdot I = A$	ا عا			/F	20	
17,0	17,8	18,3		18,1			1 . 1		-//	/	\mathscr{A}	
17,9	18,1	18,4		17,7		11:1	· I_		1/	- //	/ .	
e MIN	17,6 mm	e MIN		17,7 mm		W 1	ſ		V		f.	
CINTAS DE FRENO						K CON	/ 5		1			
Ultrasonido de Areas Extrema CINTA 1 011-15 CINTA 2								2	e min	27		
CINTA 1							5	//	•	,,		
6,2	6,2	6,2		6,3		ovalizacion alojamiento		/PANAS	DE	DENO	711	
6,3	6,2	6,3 6,3		6,3 Excentricidad campa			//PANAS	DEF	RENO	-11		
6,2 6,3	6,2 6,3	6,3		6,3				-			1	
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	115	ADIO A D. C	CI					
Aprobación según procedimiento Nº PO 15 API 8 A, B, C SI DETALLE DE TABLAS DE ALIZADAS ODSERVACIONES COMENTARIOS												
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS												
				PRECINTO Nº								
GMEND AR.L.			FECHA PUESTA EN VIGENO					NCIA	CIA			
MANSICE HUGO GASTON Op. NH US. PM. LP												
FIDMA ODERADOR GM END S D I				FIDAAA C		TE ACLABACIÓN	EIRMA - ACLADACIÓN					

TIRSO LOPEZ № 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com

E.N.D

INFORME DE I.N.D

Nº 11.530

HOJA 2 de 2

SISTEMA DE FRENOS

PRINCIPAL

PROCEDIMIENTO:

PO 15

CLIENTE:

CRI HOLDING INC. SUC. ARG.

FECHA

21

2021

PRÁCTICA DEL CLIENTE

EQUIPO:

CRI 001

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE GM END S.R.L.

12











PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

GM E.N.D S.R.L.V MANSILLA MUDO CASTON Op. NII US PM. LP

FIRMA OF ERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN