

	INFORME DE I.N.D		Nº 11.608 HOJA 1 de 1	
	BRAZO DE RETENIDA		W.O.	

PROCEDIMIENTO: PO 39	☒	CLIENTE: MACRICO S.R.L.	FECHA	02	02	2022
PRÁCTICA DEL CLIENTE	☐	EQUIPO: M07	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE GM END S.R.L.		

MARCA:	N/A	MODELO	ESTRUCTURAL	TUBULAR	☒
Nº PARTE:	1833	IDENT Nº	0047.	VIGENCIA	6 MESES

Inspección a metal limpio:	Arenado	☒	Limpieza Mecánica	☐
Condiciones de Inspección:	Desarmado	☒	Armado	☐
Inspección con partículas:	Secas	☐	Húmedas	☒
Condiciones de Entrega:	Desarmado	☒	Armado	☐

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV
YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	8/3/2021	8/3/2022
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/3/2021	8/3/2022
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17	jul-22
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025


DETALLE DE INSPECCIÓN

	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	☒	☐
Perno	☒	☐
Ojal	☒	☐
Cuerpo Cilíndrico - Estructural	☒	☐
Seguro de Perno	☒	☐



Aprobación según procedimiento Nº PO 39 API 8 A, B	SI
--	----

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

 GM END S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NII US. PM. LP		PRECINTO Nº FECHA PUESTA EN VIGENCIA
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN