

**INFORME DE I.N.D**Nº **11.625**

HOJA 1 de 2

EQUIPO DE VACÍOPROCEDIMIENTO: **PO 31** CLIENTE: **CAM SRL**FECHA: **04 02 2022**PRÁCTICA DEL CLIENTE Nº PARTE: **1.990**LUGAR DE INSPECCIÓN: **BASE CLIENTE**MARCA: **FORD CARGO**MODELO: **1723**CAPACIDAD: **9500 LTS**INTERNO: **268**DOMINIO: **AD-241-OQ**VIGENCIA: **12 MESES**

Inspección a metal limpio:	Arenado	<input type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspección con Ultrasonido	Falla	<input type="checkbox"/>	Espesor	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspección Visual int. y ext.	rechazado	<input type="checkbox"/>	aprobado	<input checked="" type="checkbox"/>
Prueba de Estanqueidad	Si	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
Prueba Hidráulica	Presión de Prueba	N/A		

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
YUGO	0586	5864	7/9/2021	7/9/2022
EQUIPO UT	060913/2	06300	7/9/2021	7/9/2022
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/9/2021	8/9/2022
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17	jul-22
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025

DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN	APTOS	
	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Cuerpo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Casquete	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Hermeticidad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



MEDICIÓN DE ESPEORES POR ULTRASONIDO EN:							
PUNTO	CASQUETE A	CASQUETE B	S1	S2	S3	S4	ESPESOR MÍNIMO
1	6,2	6,3	6,3	6,2	6,5	6,5	6,2
2	6,2	6,2	6,3	6,2	6,5	6,4	6,2
3	6,2	6,2	6,5	6,3	6,4	6,5	6,2
4	6,1	6,2	6,4	6,3	6,3	6,5	6,1
5	6,2	6,1	6,4	6,4	6,4	6,4	6,1
6	6,2	6,3	6,3	6,4	6,4	6,4	6,2
7	6,2	6,2	6,3	6,3	6,3	6,3	6,2
8	6,1	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,1
9	6,1	6,3	6,3	6,3	6,2	6,3	6,1

Aprobación según procedimiento Nº PO 31 ASME VIII	SI
---	-----------

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NYUB - PM. LP	FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	PRECINTO Nº	
			FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN



INFORME DE I.N.D

Nº 11.625

HOJA 2 de 2

EQUIPO DE VACÍO

PROCEDIMIENTO: **PO 31**


CLIENTE: **CAM SRL**


FECHA: **04 02 2022**

PRÁCTICA DEL CLIENTE

Nº PARTE: **1.990**

LUGAR DE INSPECCIÓN: **BASE CLIENTE**




 GM E.N.D. S.R.L.
 MANSILLA HUGO GASTON
 Op. NII D.S. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN