

**INFORME DE I.N.D**Nº **11.628**

HOJA 1 de 2

EQUIPO DE VACÍOPROCEDIMIENTO: **PO 31** CLIENTE: **CAM SRL**

FECHA

04 02 2022PRÁCTICA DEL CLIENTE Nº PARTE **1.991**LUGAR DE INSPECCIÓN: **BASE CLIENTE**MARCA: **SAYI**MODELO: **CARGO 2632**CAPACIDAD: **12000 LTS**INTERNO: **273**DOMINIO: **PLX-663**VIGENCIA: **12 MESES**

Inspección a metal limpio:

Arenado Limpieza Mecánica

Inspección con Ultrasonido

Falla Espesor

Inspección Visual int. y ext.

rechazado aprobado

Prueba de Estanqueidad

Si No

Prueba Hidráulica

Presión de Prueba

N/A

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
YUGO	0586	5864	7/9/2021	7/9/2022
EQUIPO UT	060913/2	06300	7/9/2021	7/9/2022
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/9/2021	8/9/2022
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17	jul-22
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025

DETALLE DE INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN	APTO	
	NO	NO APTO
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Cuerpo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Casquete	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Hermeticidad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



MEDICIÓN DE ESPEORES POR ULTRASONIDO EN:							
PUNTO	CASQUETE A	CASQUETE B	S1	S2	S3	S4	ESPESOR MÍNIMO
1	6,1	6,5	6,1	6,3	6,1	6,2	6,1
2	6,1	6,9	6,0	6,1	6,0	6,2	6,0
3	6,0	6,5	5,9	6,0	5,9	6,3	5,9
4	6,2	6,5	6,0	6,3	6,0	6,1	6,0
5	6,1	6,5	6,0	6,1	6,0	6,1	6,0
6	6,1	6,3	5,9	6,1	5,9	6,2	5,9
7	6,2	6,0	5,5	6,1	5,5	6,3	5,5
8	6,0	6,0	5,9	6,0	6,0	6,4	5,9
9	6,1	6,1	6,0	6,2	6,0	6,2	6,0

Aprobación según procedimiento Nº PO 31 ASME VIII

SI**DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS**GM E.N.D.S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. NYUBS - PM-LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com



INFORME DE I.N.D

Nº **11.628**

HOJA 2 de 2

EQUIPO DE VACÍO

PROCEDIMIENTO: **PO 31**


CLIENTE: **CAM SRL**


FECHA: **04** **02** **2022**

PRÁCTICA DEL CLIENTE

Nº PARTE: **1.991**

LUGAR DE INSPECCIÓN: **BASE CLIENTE**




 GM E.N.D. S.R.L.
 MANSILLA FUGO GASTON
 Op. NII D.S. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN