



INFORME DE I.N.D

Nº 11.712

HOJA 1 de 2

ELEVADOR DE VARILLAS

W.O.

PROCEDIMIENTO: PO 19	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: MACRICO S.R.L.	FECHA: 15 / 02 / 2022
-----------------------------	-------------------------------------	--------------------------------	-----------------------

PRÁCTICA DEL CLIENTE	<input type="checkbox"/>	EQUIPO: STOCK	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.
----------------------	--------------------------	----------------------	--


MARCA: FADAC	MODELO: 4065/10	DIÁMETRO: 7/8"
Nº PARTE: 2114	IDENT Nº: 4067-29.	VIGENCIA: 6 MESES
Nº SERIE: N/A	CAPACIDAD: 25 TN	

Inspección a metal limpio:	Arenado	<input checked="" type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input type="checkbox"/>
Condiciones de Inspección:	Desarmado	<input checked="" type="checkbox"/>	Armado	<input type="checkbox"/>
Inspección con partículas:	Secas	<input type="checkbox"/>	Humedas	<input checked="" type="checkbox"/>
Condiciones de Entrega:	Desarmado	<input checked="" type="checkbox"/>	Armado	<input type="checkbox"/>

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV
YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	8/3/2021	8/3/2022
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/3/2021	8/3/2022
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17	jul-22
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025

DETALLE DE INSPECCIÓN

	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Diámetro Nominal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Plato	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sistema de Traba	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pernos	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Asa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Aprobación según procedimiento Nº PO 19 API 8 A, B, C

SI

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

GM E.N.D. S.R.L.
 MANSILLA HUGO GASTÓN
 Op. NH US - PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com



INFORME DE I.N.D

Nº 11.712

HOJA 2 de 2

ELEVADOR DE VARILLAS

W.O.

PROCEDIMIENTO: **PO 19**

CLIENTE:

MACRICO S.R.L.

FECHA

15

02

2022

PRÁCTICA DEL CLIENTE

EQUIPO:

STOCK

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE GM END S.R.L.



GM E.N.D. S.R.L.
MANSILLA WAGO GASTON
Op. N° 105. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com