



INFORME DE I.N.D

Nº 11.718

HOJA 1 de 2

ADAPTADOR GANCHO VARILLAS

PROCEDIMIENTO: PO 27	<input checked="" type="checkbox"/>	CLIENTE: MACRICO S.R.L.	FECHA: 15 / 02 / 2022
PRÁCTICA DEL CLIENTE	<input type="checkbox"/>	EQUIPO: STOCK	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.
MARCA: FADAC	MODELO: CONVINADO	DIÁMETRO: 2" - 2 7/8"	
Nº PARTE: 2114	IDENT Nº: 013.	VIGENCIA: 6 MESES	


Inspección a metal limpio:	Arenado	<input checked="" type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input type="checkbox"/>
Condiciones de Inspección:	Desarmado	<input checked="" type="checkbox"/>	Armado	<input type="checkbox"/>
Inspección con partículas:	Secas	<input type="checkbox"/>	Humedas	<input checked="" type="checkbox"/>
Condiciones de Entrega:	Desarmado	<input checked="" type="checkbox"/>	Armado	<input type="checkbox"/>

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV
YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	8/3/2021	8/3/2022
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/3/2021	8/3/2022
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17	jul-22
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025

DETALLE DE INSPECCIÓN

	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Perno	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Agujeros Estribo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Cuerpo Cilíndrico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rosca Tuerca Seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Seguro de Perno	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Asiento para Asa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

COTA	MEDIDA
A	2"
B	5"
C	12"
D	2 7/8"



Aprobación según procedimiento Nº PO 27 API 8 A, B, C

SI

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

 GM END S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NIT US. PM. LP		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN	

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com



INFORME DE I.N.D

Nº 11.718

HOJA 2 de 2

ADAPTADOR GANCHO VARILLAS

PROCEDIMIENTO: PO 27

CLIENTE:

MACRICO S.R.L.

FECHA

15

02

2022

PRÁCTICA DEL CLIENTE

EQUIPO:

STOCK

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE GM END S.R.L.



GM END S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. NIÑOS. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com