



INFORME DE I.N.D

Nº 11.719

HOJA 1 de 2

ELEVADOR HOMBRO RECTO

W.O.

PROCEDIMIENTO: **PO 15** CLIENTE: **MACRICO S.R.L.** FECHA: 15 02 2022

PRÁCTICA DEL CLIENTE EQUIPO: **STOCK** LUGAR DE INSPECCIÓN: **BASE GM END S.R.L.**


MARCA: **BJ** MODELO: **JN 14326-9/9.** DIÁMETRO: **2 7/8"**
 Nº PARTE: **2114** IDENT Nº: **931.** VIGENCIA: **6 MESES**
 Nº SERIE: **N/A** CAPACIDAD: **N/A** BHCA: TUBING:

Inspección a metal limpio: Arenado Limpieza Mecánica
 Condiciones de Inspección: Desarmado Armado
 Inspección con partículas: Secas Húmedas
 Condiciones de Entrega: Desarmado Armado


EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV
YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	8/3/2021	8/3/2022
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/3/2021	8/3/2022
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17	jul-22
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025

DETALLE DE INSPECCIÓN

	APTO	NO APTO
Estado de aciento de cupla		<input checked="" type="checkbox"/>
Medición de Boca	<input checked="" type="checkbox"/>	
Cuerpo (Fisuras - Estado)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Perno Principal	<input checked="" type="checkbox"/>	
Juego Lateral	<input checked="" type="checkbox"/>	
Juego Vertical	<input checked="" type="checkbox"/>	
Perno de Traba		<input checked="" type="checkbox"/>
Desgaste de Asas	<input checked="" type="checkbox"/>	
Legüeta de Cierre	<input checked="" type="checkbox"/>	
Trabas (Funcionamiento)	<input checked="" type="checkbox"/>	
Seguro de Astas	<input checked="" type="checkbox"/>	
Resorte Principal / Traba	<input checked="" type="checkbox"/>	



A	3 1/2"
B	3 5/16"
C	1"
J-juego lat.	3 1/16"
d-(dia.perno)	13/4" X 8"



Aprobación según procedimiento Nº PO 15 API 8 A, B, C

NO

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

GM E.N.D. S.R.L.
 MANSILLA HUGO GASTON
 Op. M. US. PM. LP

PRECINTO Nº
 FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN



INFORME DE I.N.D

Nº 11.719

HOJA 2 de 2

ELEVADOR HOMBRO RECTO

W.O.

PROCEDIMIENTO: PO 15

CLIENTE:

MACRICO S.R.L.

FECHA

15

02

2022


PRÁCTICA DEL CLIENTE

EQUIPO:

STOCK

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE GM END S.R.L.



GM E.N.D. S.R.L.
MANSILLA FULCO GASTON
Op. N° 1116. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com