



# INFORME DE I.N.D

Nº 11.747

HOJA 1 de 1

## PISTÓN DE INCLINACIÓN

PROCEDIMIENTO: **PO 20**  CLIENTE: **MACRICO S.R.L.** FECHA: 03 / 03 / 2022

PRÁCTICA DEL CLIENTE  EQUIPO: #10 LUGAR DE INSPECCIÓN: **BASE CLIENTE**

MARCA: N/A DIAMETRO: 2 1/16" LONGITUD: 13 7/8"

Nº PARTE: 2066 IDENT Nº: 340-1/340-2 VIGENCIA: 24 MESES

Inspección a metal limpio: Arenado  Limpieza Mecánica   
 Condiciones de Inspección: Desarmado  Armado   
 Inspección con partículas: Secas  Húmedas   
 Condiciones de Entrega: Desarmado  Armado

| EQUIPO UTILIZADO    | Nº DE SERIE / LOTE | Nº DE CERTIFICADO | F. CALIBRACIÓN | F. DE VENCIMIENTO |
|---------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| LÁMPARA UV          | 9078               | END 224-10        | 30/8/2010      | VER INT. UV       |
| YUGO                | 0586               | 5864              | 8/9/2021       | 8/9/2022          |
| EQUIPO UT           | 060913/2           | 06300             | 8/9/2021       | 8/9/2022          |
| BOBINA AC-DC        | 17052908           | 06299             | 8/5/2020       | 8/5/2025          |
| MEDIDOR DE CAMPO    | GM 064             | NO APLICA         | NO APLICA      | NO APLICA         |
| MED. INT. LUZ V     | 070801317          | 06301             | 3/8/2021       | 3/8/2022          |
| MEDIDOR INT. LUZ UV | AC49723            | 06302             | 3/8/2021       | 3/8/2022          |
| PARTICULAS S/H      | 1701005785         | 049552000190002   | jul-17         | jul-22            |
| MASA PATRON         | 864                | 06303             | 8/5/2020       | 8/5/2025          |

### DETALLE DE INSPECCIÓN

|                       | APTO                                | NO APTO                  |
|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Detección de Fisuras  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Pernos de Vinculación | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Estado de Ojal        | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Aprobación según procedimiento Nº PO 20 API RP 4 G **SI**

### DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

|   |                              |                            |                          |
|---|------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| <br>GM E.N.D. S.R.L.<br>MANSILLA HUGO GASTON<br>Op. N° US. PM. LP | FIRMA OPERADOR GM END S.R.L. | FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN | PRECINTO Nº              |
|   |                              |                            | FECHA PUESTA EN VIGENCIA |
| FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.                                      |                              | FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN | FIRMA - ACLARACIÓN       |

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com