



INFORME DE I.N.D


Nº 11.749

HOJA 1 de 2


CINTAS DE FRENO TBOR PRINCIPAL

PROCEDIMIENTO: PO 15	☒	CLIENTE: MACRICO S.R.L.	FECHA: 03/03/2022	
PRÁCTICA DEL CLIENTE	☐	EQUIPO: # 10	LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE CLIENTE	
MARCA: WILSON	MODELO: N/A	DIAMETRO: 1/4" X 8"		
Nº PARTE: 2066	IDENT Nº: 10-900/ 10-901	VIGENCIA: 6 MESES		
Inspección a metal limpio: Arenado	☒	Limpieza Mecánica	☐	
Condiciones de Inspección: Desarmado	☒	Armado	☐	
Inspección con partículas: Secas	☐	Humedas	☒	
Condiciones de Entrega: Desarmado	☒	Armado	☐	
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV
YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022
EQUIPO UT	060913/2	06300	8/9/2021	8/9/2022
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	3/8/2021	3/8/2022
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	3/8/2021	3/8/2022
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17	jul-22
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025

DETALLE DE INSPECCIÓN

APTO	NO APTO
☒	☐
Detección de Fisuras	☒
CINTAS DE FRENO	☒
Ovalizacion agujeros	☐
	
	
	
Aprobación según procedimiento Nº PO 15 API 8 A, B, C	SI

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. N.º US. PM. LP		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN	

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com