

**INFORME DE I.N.D****Nº 11.758**

HOJA 1 de 1

LLAVE MANUAL DE VARILLAPROCEDIMIENTO: **PO 16**CLIENTE: **MACRICO S.R.L.**

FECHA

03

03

2022

PRÁCTICA DEL CLIENTE



EQUIPO: #10

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE CLIENTE

MARCA: LA FONTAINE

MODELO: N/A

DIAMETRO

1"

Nº PARTE: 2067

IDENT Nº: 06-14.

VIGENCIA

6 MESES

Inspección a metal limpio:

Arenado



Limpieza Mecánica



Condiciones de Inspección:

Desarmado



Armado



Inspección con partículas:

Secas



Humedas



Condiciones de Entrega:

Desarmado




Armado



EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV
YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	3/8/2021	3/8/2022
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	3/8/2021	3/8/2022
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17	jul-22
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025

DETALLE DE INSPECCIÓN

	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	X	
Condición de Mango	X	
Condición de Mordaza	X	
Condición de Perno	X	



Aprobación según procedimiento Nº PO 16 API 8 A, B, C

SI**DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS**GM E.N.D. S.R.L.
MANSILLA PUZO GASTON
Op. NII US. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com