

**INFORME DE I.N.D**Nº **11.771**

HOJA 1 de 2

GANCHO DE VARILLA

PROCEDIMIENTO: **PO 19** CLIENTE: **MACRICO S.R.L.** FECHA: 16 03 2022

PRÁCTICA DEL CLIENTE EQUIPO: # 08 LUGAR DE INSPECCIÓN: **BASE GM END S.R.L.**

MARCA: **FADAC** MODELO: **N/A** CAPACIDAD: **25 TONELADAS**

Nº PARTE: **2088** IDENT Nº: **07-20.** VIGENCIA: **6 MESES**


Inspección a metal limpio: Arenado Limpieza Mecánica
 Condiciones de Inspección: Desarmado Armado
 Inspección con partículas: Secas Húmedas
 Condiciones de Entrega: Desarmado Armado

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV
YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/9/2021	8/9/2022
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	3/8/2021	3/8/2022
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	3/8/2021	3/8/2022
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17	jul-22
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025

DETALLE DE INSPECCIÓN

	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Asa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Cuerpo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Eje y Rodamiento	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Gancho	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gatillo de Traba	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Resorte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

COTA	MEDIDA
A	2 3/16"
B	1 1/4"
C	2 1/2"



Aprobación según procedimiento Nº PO 19 API 8 A, B, C **SI**

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

(Signature)
 GM END S.R.L.
 MANSILLA PUECO GASTON
 Op. NI/US. PM. LP

PRECINTO Nº
 FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L. FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN FIRMA - ACLARACIÓN



INFORME DE I.N.D

Nº 11.771

HOJA 2 de 2

GANCHO DE VARILLA

PROCEDIMIENTO: PO 19

CLIENTE: MACRICO S.R.L.

FECHA: 16 03 2022

PRÁCTICA DEL CLIENTE

EQUIPO: # 08

LUGAR DE INSPECCIÓN: BASE GM END S.R.L.



GM E.N.D. S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. N.º US. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com