



INFORME DE I.N.D

Nº 11.783

HOJA 1 de 1

TENSOR DE CARGA AUXILIAR

W.O.

PROCEDIMIENTO: PO 44

☒

CLIENTE: MACRICO S.R.L.

FECHA

03

03

2022

PRÁCTICA DEL CLIENTE

☐

EQUIPO: # 10

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE CLIENTE

MARCA: GROSBY

DIAMETRO 7/8"

DIÁMETRO PERNO 5/8" X 2 1/2"

Nº PARTE: 2068

IDENT Nº 10-1.

VIGENCIA 24 MESES

Nº SERIE: N/A

CAPACIDAD N/A

Inspección a metal limpio:

Arenado ☒Limpieza Mecánica ☐

Condiciones de Inspección:

Desarmado ☒Armado ☐

Inspección con partículas:

Secas ☐Humedas ☒


Condiciones de Entrega:

Desarmado ☒Armado ☐

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV
YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	8/3/2021	8/3/2022
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	8/3/2021	8/3/2022
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17	jul-22
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025

DETALLE DE INSPECCIÓN

	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	☒	☐
Perno	☒	☐
Agujeros estribo	☒	☐
Cuerpo	☒	☐
Extremo Sup. Inf.	☒	☐
Seguro de Perno	☒	☐



Aprobado según procedimiento N° PO 01 ASTM E 709

SI

DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

 GM E.N.D. S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. M. US. PM. LP		PRECINTO Nº	
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN	

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com