



## INFORME DE I.N.D

Nº 11.785

HOJA 1 de 1

## TENSOR DE CARGA

W.O.

PROCEDIMIENTO: PO 44

☒

CLIENTE: MACRICO S.R.L.

FECHA

03

03

2022

PRÁCTICA DEL CLIENTE

☐

EQUIPO: # 10

LUGAR DE INSPECCIÓN:

BASE CLIENTE

MARCA: GROSBY

DIAMETRO 1"

DIÁMETRO PERNO 7/8" X 3 1/4"

Nº PARTE: 2068

IDENT Nº 146.

VIGENCIA 24 MESES

Nº SERIE: N/A

CAPACIDAD N/A

Inspección a metal limpio:

Arenado

☒

Limpieza Mecánica

☐

Condiciones de Inspección:

Desarmado

☒

Armado

☐

Inspección con partículas:

Secas

☐

Humedas

☒

Condiciones de Entrega:

Desarmado

☒

Armado

☐

| EQUIPO UTILIZADO    | Nº DE SERIE / LOTE | Nº DE CERTIFICADO | F. CALIBRACIÓN | F. DE VENCIMIENTO |
|---------------------|--------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| LÁMPARA UV          | 9078               | END 224-10        | 30/8/2010      | VER INT. UV       |
| YUGO                | 0586               | 5864              | 8/9/2021       | 8/9/2022          |
| BOBINA AC-DC        | 17052908           | 06299             | 8/5/2020       | 8/5/2025          |
| MEDIDOR DE CAMPO    | GM 064             | NO APLICA         | NO APLICA      | NO APLICA         |
| MED. INT. LUZ V     | 070801317          | 06301             | 8/3/2021       | 8/3/2022          |
| MEDIDOR INT. LUZ UV | AC49723            | 06302             | 8/3/2021       | 8/3/2022          |
| PARTICULAS S/H      | 1701005785         | 049552000190002   | jul-17         | jul-22            |
| MASA PATRON         | 864                | 06303             | 8/5/2020       | 8/5/2025          |

## DETALLE DE INSPECCIÓN

|                      | APTO                                | NO APTO                  |
|----------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Detección de Fisuras | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Perno                | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Agujeros estribo     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Cuerpo               | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Extremo Sup. Inf.    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Seguro de Perno      | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |



Aprobado según procedimiento N° PO 01 ASTM E 709

SI

## DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS

GM E.N.D. S.R.L.  
MANSILLA JUGO GASTON  
Op. M. US. PM. LP

PRECINTO N°

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ N° 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com