





	INFORME DE I.N.D		Nº 11.864 HOJA 1 de 2																																														
	ADAPTADOR GANCHO VARILLAS																																																
PROCEDIMIENTO: PO 27	☒	CLIENTE: MACRICO S.R.L.	FECHA:	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 33%;">28</td> <td style="width: 33%;">03</td> <td style="width: 33%;">2022</td> </tr> </table>	28	03	2022																																										
28	03	2022																																															
PRÁCTICA DEL CLIENTE	☐	EQUIPO: M09	LUGAR DE INSPECCIÓN:	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>BASE CLIENTE</td> </tr> </table>	BASE CLIENTE																																												
BASE CLIENTE																																																	
MARCA: N/A	CAPACIDAD: 35 TON	DIÁMETRO: 2"																																															
Nº PARTE: 2090	IDENT Nº: 700.	VIGENCIA: 6 MESES																																															
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%;">Inspección a metal limpio:</td> <td style="width: 33%;">Arenado ☒</td> <td style="width: 33%;">Limpieza Mecánica ☐</td> </tr> <tr> <td>Condiciones de Inspección:</td> <td>Desarmado ☒</td> <td>Armado ☐</td> </tr> <tr> <td>Inspección con partículas:</td> <td>Secas ☐</td> <td>Húmedas ☒</td> </tr> <tr> <td>Condiciones de Entrega:</td> <td>Desarmado ☒</td> <td>Armado ☐</td> </tr> </table>					Inspección a metal limpio:	Arenado ☒	Limpieza Mecánica ☐	Condiciones de Inspección:	Desarmado ☒	Armado ☐	Inspección con partículas:	Secas ☐	Húmedas ☒	Condiciones de Entrega:	Desarmado ☒	Armado ☐																																	
Inspección a metal limpio:	Arenado ☒	Limpieza Mecánica ☐																																															
Condiciones de Inspección:	Desarmado ☒	Armado ☐																																															
Inspección con partículas:	Secas ☐	Húmedas ☒																																															
Condiciones de Entrega:	Desarmado ☒	Armado ☐																																															
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th>EQUIPO UTILIZADO</th> <th>Nº DE SERIE / LOTE</th> <th>Nº DE CERTIFICADO</th> <th>F. CALIBRACIÓN</th> <th>F. DE VENCIMIENTO</th> </tr> <tr> <td>LÁMPARA UV</td> <td>9078</td> <td>END 224-10</td> <td>30/8/2010</td> <td>VER INT. UV</td> </tr> <tr> <td>YUGO</td> <td>0586</td> <td>5864</td> <td>8/9/2021</td> <td>8/9/2022</td> </tr> <tr> <td>BOBINA AC-DC</td> <td>17052908</td> <td>06299</td> <td>8/5/2020</td> <td>8/5/2025</td> </tr> <tr> <td>MEDIDOR DE CAMPO</td> <td>GM 064</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> <td>NO APLICA</td> </tr> <tr> <td>MED. INT. LUZ V</td> <td>070801317</td> <td>06301</td> <td>3/8/2021</td> <td>3/8/2022</td> </tr> <tr> <td>MEDIDOR INT. LUZ UV</td> <td>AC49723</td> <td>06302</td> <td>3/8/2021</td> <td>3/8/2022</td> </tr> <tr> <td>PARTICULAS S/H</td> <td>1701005785</td> <td>049552000190002</td> <td>jul-17</td> <td>jul-22</td> </tr> <tr> <td>MASA PATRON</td> <td>864</td> <td>06303</td> <td>8/5/2020</td> <td>8/5/2025</td> </tr> </table>					EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO	LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV	YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022	BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025	MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA	MED. INT. LUZ V	070801317	06301	3/8/2021	3/8/2022	MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	3/8/2021	3/8/2022	PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17	jul-22	MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025
EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO																																													
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV																																													
YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022																																													
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/5/2020	8/5/2025																																													
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA																																													
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	3/8/2021	3/8/2022																																													
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	3/8/2021	3/8/2022																																													
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17	jul-22																																													
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025																																													
DETALLE DE INSPECCIÓN																																																	
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">APTO</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">NO APTO</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>Detección de Fisuras</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> <td rowspan="8">  </td> </tr> <tr> <td>Perno</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Agujeros Estribo</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuerpo Cilíndrico</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Rosca Tuerca Seguridad</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Seguro de Perno</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Asiento para Asa</td> <td style="text-align: center;">X</td> <td></td> </tr> </table>						APTO	NO APTO		Detección de Fisuras	X			Perno	X		Agujeros Estribo	X		Cuerpo Cilíndrico	X		Rosca Tuerca Seguridad	X		Seguro de Perno	X		Asiento para Asa	X																				
	APTO	NO APTO																																															
Detección de Fisuras	X																																																
Perno	X																																																
Agujeros Estribo	X																																																
Cuerpo Cilíndrico	X																																																
Rosca Tuerca Seguridad	X																																																
Seguro de Perno	X																																																
Asiento para Asa	X																																																
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th>COTA</th> <th>MEDIDA</th> </tr> <tr> <td>A</td> <td>2"</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>3"</td> </tr> <tr> <td>C</td> <td>7 1/2"</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>4"</td> </tr> </table>				COTA	MEDIDA	A	2"	B	3"	C	7 1/2"	D	4"																																				
COTA	MEDIDA																																																
A	2"																																																
B	3"																																																
C	7 1/2"																																																
D	4"																																																
Aprobación según procedimiento Nº PO 27 API 8 A, B, C			SI																																														
DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS																																																	
 GME.N.D.S.R.L. MANSILLA HUGO GASTON Op. NI/US. PM. LP PRECINTO Nº FECHA PUESTA EN VIGENCIA																																																	
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.		FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN		FIRMA - ACLARACIÓN																																													

	INFORME DE I.N.D		Nº 11.864 HOJA 2 de 2	
	ADAPTADOR GANCHO VARILLAS			
PROCEDIMIENTO: PO 27	☒	CLIENTE: MACRICO S.R.L.	FECHA	28 / 03 / 2022
PRÁCTICA DEL CLIENTE	☐	EQUIPO: M09	LUGAR DE INSPECCIÓN:	BASE CLIENTE
				
GM E.N.D. SRL. MANSILLA PABLO GASTON Op. N° 1118. PM. LP		PRECINTO Nº		
		FECHA PUESTA EN VIGENCIA		
FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.	FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN	FIRMA - ACLARACIÓN		

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com