

**INFORME DE I.N.D****Nº 11.867**

HOJA 1 de 1

LLAVE CONTRA VARILLAPROCEDIMIENTO: **PO 10** CLIENTE: **MACRICO S.R.L.** FECHA: 28 03 2022PRÁCTICA DEL CLIENTE EQUIPO: M09 LUGAR DE INSPECCIÓN: **BASE GM END S.R.L.**MARCA: **LA FONTAINE** MODELO: **N/A** DIAMETRO: **3/4"**Nº PARTE: **2090** IDENT Nº: **07-74.** VIGENCIA: **6 MESES**

Inspección a metal limpio:	Arenado	<input checked="" type="checkbox"/>	Limpieza Mecánica	<input type="checkbox"/>
Condiciones de Inspección:	Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>
Inspección con partículas:	Secas	<input checked="" type="checkbox"/>	Humedas	<input type="checkbox"/>
Condiciones de Entrega:	Desarmado	<input type="checkbox"/>	Armado	<input checked="" type="checkbox"/>

EQUIPO UTILIZADO	Nº DE SERIE / LOTE	Nº DE CERTIFICADO	F. CALIBRACIÓN	F. DE VENCIMIENTO
LÁMPARA UV	9078	END 224-10	30/8/2010	VER INT. UV
YUGO	0586	5864	8/9/2021	8/9/2022
BOBINA AC-DC	17052908	06299	8/9/2021	8/9/2022
MEDIDOR DE CAMPO	GM 064	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
MED. INT. LUZ V	070801317	06301	3/8/2021	3/8/2022
MEDIDOR INT. LUZ UV	AC49723	06302	3/8/2021	3/8/2022
PARTICULAS S/H	1701005785	049552000190002	jul-17	jul-22
MASA PATRON	864	06303	8/5/2020	8/5/2025

DETALLE DE INSPECCIÓN

	APTO	NO APTO
Detección de Fisuras	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Mango	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Ojal	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Estado de Cuadrante	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Aprobacion según procedimiento nº 10

SI**DETALLE DE TAREAS REALIZADAS - OBSERVACIONES - COMENTARIOS**GM E.N.D S.R.L.
MANSILLA HUGO GASTON
Op. N.º 10 S. PM. LP

PRECINTO Nº

FECHA PUESTA EN VIGENCIA

FIRMA OPERADOR GM END S.R.L.

FIRMA CLIENTE - ACLARACIÓN

FIRMA - ACLARACIÓN

TIRSO LOPEZ Nº 636 - Bo INDUSTRIAL - COM. RIV. - CHUBUT - 9000 - CEL: (0297) 15-6256447 - EMAIL: mansilla.end@gmail.com